

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESIDAD**

El Servicio de Radiodiagnóstico requiere la adquisición de dos ecógrafos:

- El Servicio de Radiodiagnóstico requiere la adquisición de 1 ecógrafo de altas prestaciones para sustitución del ecógrafo modelo APLIO 80 de la marca Toshiba (Nº de inventario: 8013016) adquirido en el año 2003 y ubicado en el HMI. Se trata de un equipo con tecnología obsoleta y deficiente calidad de imagen que es necesario sustituir. Se ubicará en la sección de radiología infantil. En los niños la ecografía es la técnica de imagen fundamental para el diagnóstico y se requieren equipos de altas prestaciones con tecnología actual.
- El Servicio de Radiodiagnóstico requiere la adquisición de 1 ecógrafo gama media para sustitución del ecógrafo modelo HD7XE de la marca Philips (Nº de inventario: 8020669) adquirido en el año 2006 y ubicado en el CEP de Hermanos Sangro. Se trata de un equipo con tecnología obsoleta y muy deficiente calidad de imagen que es necesario sustituir. Se ubicará en la sección de radiodiagnóstico y atenderá a pacientes del CEP en turnos de mañana y tarde.

Madrid, 5 de agosto de 2018

EL JEFE DEL SERVICIO  
DE RADIODIAGNÓSTICO



Luis Hernández Moreno