


### **MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESIDAD**

El Servicio de Radiodiagnóstico requiere la adquisición de dos salas digitales:

- Una sala digital de radiología para dar servicio a la urgencia del IPMQ. Esta sustituiría al modelo Digital Diagnost (DIDI 1) de Philips adquirido en el año 2007 (Nº de inventario: 8016105) ubicado en la sección de radiología de Urgencias del IPMQ. Se encuentra sometido a una gran demanda asistencial estando en funcionamiento los turnos de mañana, tarde y noche los siete días de la semana. Es el equipo en que se realizan la mayor parte de las exploraciones radiológicas solicitadas desde la Urgencia. Debido a su carga excesiva se encuentra en mal estado y debería ser sustituido.
- Una sala digital de radiología para dar servicio a la radiología del IPR. Este equipo se instalaría en el IPR y sustituiría a dos salas analógicas modelos Compact Diagnost 1 de Philips adquirido en 1994 (Nº de inventario: 8007750) y Bucky Diagnost de Philips adquirido en 2000 (Nº de inventario: 8010346). Se trata de equipos obsoletos con una tecnología anticuada

Madrid, 3 de agosto de 2018

EL JEFE DEL SERVICIO  
DE RADIODIAGNÓSTICO



Luis Hernández Moreno