

INFORME DE NECESIDAD ESTUDIO PORMENORIZADO DE ECOGRAFOS

1. ECOGRAFO PARA LAS CONSULTAS DE ALTA RESOLUCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MODESTO LAFUENTE:

En el Modesto Lafuente se realizan consultas de alta resolución, dado el estado de estos ecógrafos hemos valorado que se solicita la repetición de ecografías en un 30%. Si se dispusiera de ecógrafos sencillos pero modernos este porcentaje bajaría a un 5%.

Teniendo sólo en cuenta los datos del 2017, de los CEPs, hemos calculado que se han duplicado la petición de ecografías por mala resolución de los aparatos

➤ Modesto Lafuente: 864 ecografías

Teniendo en consideración que si a estas pacientes no hubiera que haberles repetido la ecografía, la paciente no habría tenido que volver a ser citada en consultas externas, esto significa que se han generado 3045 citas más de recogidas de resultados.

La compra de estos ecógrafos supondría la renovación de equipos muy antiguos que evitarían la duplicidad de exploraciones y la mejor gestión de la calidad en la atención a las pacientes.

1.1. CONSULTAS DE ALTA RESOLUCION MODESTO LAFUENTE

1.1.1. Descripción

Se utilizan los equipos para consultas de alta resolución, en donde la paciente acude y se le realiza la historia clínica, exploración, citología (si procede) y ecografía, se le hace informe y se le da de alta cuando si así procede.

A continuación detallamos por unidades el número de ecógrafos de que disponen, su ubicación física, su antigüedad y la actividad que con ellos se realiza.

1.1.2. Equipos

Inventario	Sala	Proveedor	Marca	Modelo	Fecha adq.	Antigüedad
00528	ML-231	TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS	TOSHIBA	SSA-350A	30/12/1997	20 años
101116	ML-231	TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS	TOSHIBA	SSA-325A	01/06/2008	10 años

1.1.3. Actividad

EXPLORACIONES GINECOLÓGICAS	Tot 2017
Alta resolución	2.881
TOTAL	2881

2. UNIDAD DE REPRODUCCION ASISTIDA

2.1. Descripción

Con estos equipos se realizan las ecografías que se generan en la propia consulta de reproducción asistida.

2.2. Equipos

Inventario	Sala	Proveedor	Marca	Modelo	Fecha adq.	Antigüedad
88846	5124-01	TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS	TOSHIBA	NEMIO X6	10/03/2009	8 años
65543*	5126-01	TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS	TOSHIBA	SSA340A	07/10/2001	16 años

*El ecógrafo ubicado en la sala 5126-01 SE UTILIZA de forma intermitente, tiene la sonda rota, da fallos habituales y no hay repuesto. Esto supone que se están haciendo las ecografías de dos consultas a veces con un solo aparato con un solo aparato con las esperas que genera en las pacientes.

2.3. Actividad

EXPLORACIONES GINECOLÓGICAS	Tot 2017
Ecografías transvaginales	2954
TOTAL	2.954

3. CONCLUSIONES

De todo lo anterior cabe concluir que:

- Se precisan 2 ecógrafos sencillos que irían destinados a
 - 1 para las Consultas de Modesto Lafuente
 - 1 para las Consultas de Reproducción Asistida



Fdo. Dr. P. Coronado
DIRECTOR ISM JOSE BOTELLA LLUSIA