

**CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE HEMODINÁMICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (Exp. PNSP 003/19).**

**JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD Y EXCLUSIVIDAD DEL SUMINISTRO**

La contratación del objeto del presente expediente: *suministro e instalación de la actualización del equipamiento de la Sala de Hemodinámica sita en el Hospital*, sirve para hacer continuar la actividad habitual que habitualmente se viene realizando de diagnóstico, tratamiento e intervención sobre determinados pacientes con enfermedades cardíacas, con mayor seguridad y garantía de continuidad mediante la actualización del equipo PHILIPS ALLURA XPER FD10, puesto que el equipo, adquirido en el año 2003, ha presentado varias averías de difícil solución y presenta riesgo de parada por averías irreparables, al declararlo por escrito el fabricante fuera de su vida útil, sin garantías de tener piezas de repuesto disponibles.

La estructura del equipo, anclajes, determinados componentes del equipo actual no desgastados y el sistema de gestión operativa y de trabajo, con el tratamiento actual de las imágenes diagnósticas se mantienen siendo sustituidos los componentes obsoletos por actualizaciones del mismo (AZURION 7F12) para los que no existe competencia por razones técnicas de compatibilidad. No hay tampoco alternativa razonable, que no suponga un perjuicio importante para el hospital: ya sea en tiempo de no operatividad: tiempo de parada mucho mayor o en términos económicos: la sustitución total de la sala de hemodinámica tendría un coste mucho mayor que la actualización de la misma.

Mediante Certificado de exclusividad, PHILIPS IBERICA S.A., ha acreditado ante el Hospital que ésta es la única empresa, con las suficientes garantías de calidad, que dispone de las herramientas intervencionistas necesarias para actualizar sus equipos. En virtud de lo cual, ante la necesidad de reposición de una instalación ya existente en la Sala de Hemodinámica del Hospital, se ha solicitado la convocatoria de un procedimiento de contratación por exclusividad y complementariedad de los elementos a actualizar.

La sala de hemodinámica a actualizar es la única sala habilitada para la realización de intervenciones con estas características en el Hospital. La actualización de la misma debe realizarse en el plazo más breve posible para que los pacientes con este tipo de afección puedan atenderse en el menor plazo, y manteniendo parte de la estructura del equipo, anclajes, el sistema de trabajo, y los sistemas de información actualmente existentes asegurando la compatibilidad de los mismos, es la actualización propuesta la solución viable para que la Sala se encuentre operativa en el menor plazo posible (3 semanas), siendo la reducción en los plazos de adecuación, además, objeto de negociación del procedimiento de licitación.

En Alcorcón, a 24 de enero de 2019



Dr. Javier Botas Rodríguez  
Jefe de Unidad de Cardiología