	LISTADO INFORME TÉCNICO	ANEXO 27
--	-------------------------	----------

PROCEDIMIENTO: 2022000035

TIPO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO

EXPEDIENTE: SERVICIO FARMACIA

OBJETO: INFUSORES

EJECUCIÓN: 24 + 36 M

INFORME TÉCNICO EMITIDO POR:

FECHA: 17 /02/2023

A.M. ÁLVAREZ DÍAZ
JEFA SERVICIO DE FARMACIA

FIRMA:

LOTE/Nº ORDEN

1/1-6


CODIGO

1.1 16969
1.2 18901
1.3 272896
1.4 280144
1.5 300033
1.6 315387

ARTICULO

INFUSOR 5 DIAS 300 ML
INFUSOR 2 DIAS 100ML X 2ML/HORA
INFUSOR 7 DIAS 300 ML
INFUSOR 24 HORAS 10 ML/HORA
INFUSOR 2 DIAS 300 ML X 5 ML/HORA
INFUSOR 100 ML-100 ML/H

NOMBRE PROVEEDOR	N.O.	REFERENCIA	MUESTRA	CUMPE	PUNTUACIÓN	INFORME TÉCNICO
SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS S.L	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	VF0020L VF0020M VF0015L VF0100L VF0050L VF0500M	SI	SI	5	<p>Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: TOTAL 15 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manipulación y resistencia en la elaboración <ul style="list-style-type: none"> o Buena manipulación y baja resistencia en la elaboración:10 puntos o Manipulación y manejo intermedio: 5 puntos o Dificultad en la manipulación y alta resistencia en la elaboración: 0 puntos • Comodidad del transporte para el paciente <ul style="list-style-type: none"> o Buena: 5 puntos o Intermedia: 3 puntos o Mala: 0 puntos
B. BRAUN MEDICAL, SA	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	4540032-07 4540016-07 C100005-S 4540008-07 4540018-07 4540056-07	SI	NO	-	<p>No dispone de una carcasa exterior rígida/resistente no desmontable.</p>
GRIFOLS MOVACO, S.A.	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	501054 501050 501056 501060 501055 501183	SI	SI	15	<p>Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: TOTAL 15 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manipulación y resistencia en la elaboración <ul style="list-style-type: none"> o Buena manipulación y baja resistencia en la elaboración:10 puntos o Manipulación y manejo intermedio: 5 puntos o Dificultad en la manipulación y alta resistencia en la elaboración: 0 puntos • Comodidad del transporte para el paciente <ul style="list-style-type: none"> o Buena: 5 puntos o Intermedia: 3 puntos o Mala: 0 puntos
BAXTER, S.L.	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	2C4008K 2C4702K 2C4087K 2C4063K 2C4009K 2C4009K	SI	SI	10	<p>Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: TOTAL 15 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manipulación y resistencia en la elaboración <ul style="list-style-type: none"> o Buena manipulación y baja resistencia en la elaboración:10 puntos o Manipulación y manejo intermedio: 5 puntos o Dificultad en la manipulación y alta resistencia en la elaboración: 0 puntos • Comodidad del transporte para el paciente <ul style="list-style-type: none"> o Buena: 5 puntos o Intermedia: 3 puntos o Mala: 0 puntos

	LISTADO INFORME TÉCNICO	ANEXO 27
--	-------------------------	----------

PROCEDIMIENTO: 2022000035
TIPO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO
EXPEDIENTE: SERVICIO FARMACIA
OBJETO: INFUSORES
EJECUCIÓN: 24 + 36 M

INFORME TÉCNICO EMITIDO POR: A.M. ÁLVAREZ DÍAZ
 FECHA: 17 /02/2023 JEFA SERVICIO DE FARMACIA

FIRMA:

LOTE/Nº ORDEN
 2.7
CODIGO **ARTICULO**
 315053 INFUSOR DE FLUJO VARIABLE

NOMBRE PROVEEDOR	N.O.	REFERENCIA	MUESTRA	CUMPE	PUNTUACIÓN	INFORME TÉCNICO
PALEX MEDICA SA	2.7	372587 / MF1BLU 372589 / MF3BLUE	SI	NO	-	No clamp en las muestras ofertadas La referencia 372587 / MF1BLU no cumple especificación de volumen residual menor 1% La referencia 372589 / MF3BLUE no cumple la especificación de permitir la infusión en un tiempo inferior a 24 horas.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	2.7	NM2752	SI	NO	-	La protección UV solo en la línea de infusión, y no en la carcasa del dispositivo, no permite una protección UV con garantías No aportan bolsa portainfusor No aportan holgura máxima certificada
GRIFOLS MOVACO, S.A.	2.7	501174	SI	SI	10	Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. TOTAL 15 PUNTOS • Manipulación y resistencia en la elaboración o Buena manipulación y baja resistencia en la elaboración:10 puntos o Manipulación y manejo intermedio: 5 puntos o Dificultad en la manipulación y alta resistencia en la elaboración: 0 puntos • Comodidad del transporte para el paciente o Buena: 5 puntos o Intermedia: 3 puntos o Mala: 0 puntos
BAXTER, S.L.	2.7	2C9961KP	SI	NO	-	No dispone de clamp E l volumen residual es de 3 ml superando el 1%