

Expte.: A/SUM-005964/2023

CERTIFICADO DE PROPOSICIONES ADMITIDAS Y DESCARTADAS EN LA LICITACIÓN TRAS EL INFORME TÉCNICO DE APTITUD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE CONVOCATORIA

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Móstoles de fecha 19 de abril de 2023 procedió a la apertura, técnica y económica del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, con nº de expediente: **A/SUM-005964/2023**, denominado suministro de “**IMPLANTES PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS MEDIANTE OSTEOSÍNTESIS Y DE PRÓTESIS TRAPECIOMETACARPIANAS**”. Posteriormente, se procedió a remitir la documentación técnica de los licitadores a los responsables de departamento que deben valorar cada lote, siendo dicho informe aprobado por la Mesa de Contratación de 14 de junio del 2023 con el siguiente resultado:

**INFORME TÉCNICO
EXPTE: A/SUM-005964/2023 IMPLANTES PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS MEDIANTE OSTEOSÍNTESIS Y DE PRÓTESIS TRAPECIOMETACARPIANAS**

Numero	Articulo
1	IMPLANTES BÁSICO PARA OSTEOSÍNTESIS DE FRACTURAS EN TITANIO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
MBA INCORPORADO, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 10 se solicitan al menos 8 diámetros diferentes y solo aportan 4 diámetros en las agujas roscadas.

Numero	Articulo
2	SISTEMA TORNILLOS CANULADOS SIN CABEZA DE TITANIO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº orden 11 no tiene aumentos de longitudes de 1mm entre los tamaños más pequeños.
MEDCOM TECH, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº orden 11 no ofertan 6 tamaños diferentes como se solicita
MEDARTIS IBERIA, SLU	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº orden 11 no oferta un tipo de tornillo sino dos diferentes unos de compresión y otros canulados y solicitamos canulados. En el nº orden 11 el sistema que presentan no tiene aumentos de longitudes de 1mm entre los tamaños más pequeños.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

4.9.8.29

C/ Río Doctor Luis Montes s/n
28935 Móstoles-Madrid
Tl. 91 664 86 00
e-mail: contra.html@salud.madrid.org
www.madrid.org/hospitalmostoles

Numero	Articulo
3	SISTEMA TORNILLOS CANULADOS CON CABEZA DE TITANIO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
SUMINISTROS GENERALES SANITARIOS, SL.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 12 se solicitan diámetros comprendidos entre 3 y 5mm y presentan diámetros de 6,5 y 7,5mm. En el nº de orden 12 no ofertan diferentes medidas de rosca en todos los tamaños.
ZIMMER BIOMET SPAIN, SLU	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
JEMED IMPORTACIONES, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
4	SISTEMA TORNILLOS CANULADOS CON CABEZA EN ACERO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
5	SISTEMA DE PLACAS PARA OSTESÍNTESIS DE FRACTURAS EN LA MANO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
MEDCOM TECH, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 16 se solicita una placa gancho y no la presenta.
MEDARTIS IBERIA, SLU	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
6	PLACAS PARA SÍNTESIS DE FRACTURAS EN EXTREMIDAD DISTAL DEL ANTEBRAZO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 26 se solicitan que los tornillos corticales zona diafisaria sean de 3,5mm de diámetro y se presenta con diámetro de 2,5mm. En el nº de orden 27 se solicitan que los tornillos sean bloqueados zona diafisaria de 3,5 mm diámetro y se presentan con 2,5 mm.
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> No se presenta al nº de orden 21 y 22
JEMED IMPORTACIONES, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
7	SISTEMA DE PLACAS PARA FRACTURAS DE HÚMERO DISTAL
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 28, 29 y nº 30 se solicita diferente coloración para poder diferenciar las placas, al menos las derechas de las izquierdas y no lo presenta.
ZIMMER BIOMET SPAIN, SLU	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en el PPT "bibliografía <i>contrastada respecto al implante que valore positivamente el material en cuanto a su calidad, comportamiento durante la intervención quirúrgica y estabilidad del implante a medio-largo plazo en el cuerpo humano</i>", la bibliografía presentada está en japonés, se accede a través de un enlace y no está traducida. No aporta ninguna información sobre los estudios requeridos.
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 28, 29 y nº 30 se solicita diferente coloración para poder diferenciar las placas, al menos las derechas de las izquierdas y no lo presenta.
JEMED IMPORTACIONES, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
MBA INCORPORADO, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 28, 29 y nº 30 se solicita diferente coloración para poder diferenciar las placas, al menos las derechas de las izquierdas y no lo presenta. En los mismos nº de orden solo presentan 3 longitudes cuando se solicitan al menos 4.
STRYKER IBERIA, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 28, 29 y nº 30 se solicita diferente coloración para poder diferenciar las placas, al menos las derechas de las izquierdas y no lo presenta.

Numero	Articulo
8	SISTEMA DE PLACAS Y PRÓTESIS PARA FRACTURAS DE ZONA PROXIMAL CÚBITO Y RADIO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ZIMMER BIOMET SPAIN, SLU	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 39 se solicitan al menos 5 diámetros de cabeza y aporta solo 3.
JEMED IMPORTACIONES, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
9	PLACAS PARA OSTEOSÍNTESIS FRACTURAS HÚMERO PROXIMAL
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ZIMMER BIOMET SPAIN, SLU	SI CUMPLE las especificaciones técnicas:
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 40 se solicitan al menos 10 longitudes diferentes y solo presenta 7.
MBA INCORPORADO, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 40 se solicitan al menos 10 longitudes diferentes y solo presenta 6.
CMM, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 40 se solicitan al menos 10 longitudes diferentes y solo presenta 8.

Numero	Articulo
10	SISTEMA DE PLACAS PARA OSTEOSÍNTESIS DE FRACTURAS EN ZONA DISTAL DEL FÉMUR Y PROXIMAL DE TIBIA EN TITANIO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
MBA INCORPORADO, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 44 no ofrece guía externa para su colocación mediante vía mínimamente invasiva.
STRYKER IBERIA, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 47 se solicitan tornillos de esponjosa de diámetro 6,5mm y se presenta con diámetro de 6,0mm por lo que no se ajusta a lo solicitado.

4.9.8.29

C/ Río Doctor Luis Montes s/n
28935 Móstoles-Madrid
Tl. 91 664 86 00
e-mail: contra.html@salud.madrid.org
www.madrid.org/hospitalmostoles

Numero	Articulo
11	SISTEMA DE PLACAS PARA OSTEOSÍNTESIS DE FRACTURAS EN ZONA DISTAL DEL FÉMUR Y PROXIMAL DE TIBIA EN ACERO
LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA	
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
12	SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS PARA FRACTURAS DE TOBILLO Y PILÓN TIBIAL EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO
LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA	
MEDARTIS IBERIA, SLU	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
13	SISTEMA DE PLACAS PARA ARTRODESIS MEDIO Y ANTEPIE EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO
LICITADOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA	
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 75 se solicita al menos dos grados de dorsiflexión y solo presenta 0º de dorsiflexión..
ZIMMER BIOMET SPAIN, SLU	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 74 y 75 no ofrece placas que se ajusten ni en grados de dorsiflexión ni en valgo y no se pueden modificar en ambas direcciones.
A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 75 se solicita placas con 10º de valgo y presenta placas rectas sin 10º valgo.
JEMED IMPORTACIONES, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 75 se solicita al menos dos grados de dorsiflexión y solo presenta 5º de dorsiflexión..

Numero	Articulo
14	SISTEMA DE TORNILLOS PARA CIRUGÍA HALLUX Y ANTEPIE EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
MEDCOM TECH, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 79 se solicitan tornillos canulados doble rosca de diámetros 2,5 y 3 mm y se presenta con otras medidas de 2,6 y 3,2mm
ZIMMER BIOMET SPAIN, SLU	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 79 se solicitan tornillos canulados doble rosca de diámetros 2,5 y con longitudes que van de 12 a 34mm y se presenta con medidas de 12 a 26mm, y en el de 3mm se piden medidas de 10 a 34mm y se presenta con 12 a 34mm, faltando medidas.
CMM, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 80 se solicitan tornillos autorrompibles de 2 y de 2,7 mm de grosor y solo presenta de 2mm.
JEMED IMPORTACIONES, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
STRYKER IBERIA, SL	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 79 se solicitan tornillos canulados de doble rosca de 2,5mm y longitudes de 12 hasta 34mm y solo tiene hasta 30mm, faltando medidas necesarias. En el nº de orden 80 tornillos autorrompibles se solicitan en el de 2,7mm de diámetro longitudes de 10 a 16mm y se presenta con medidas de longitud de 14 a 22mm, faltando las medidas inferiores a 14.

Numero	Articulo
15	SISTEMA ENCLAVADO ENDOMEDULAR PERONÉ EN TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ACUMED IBÉRICA, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
16	SISTEMA DE CLAVOS PARA OSTEOSÍNTESIS INTRAMEDULAR
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas.
SMITH & NEPHEW, S.A.U	SI CUMPLE las especificaciones técnicas.
STRYKER IBERIA, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas.

4.9.8.29

Numero	Articulo
17	PROTESIS TRAPECIOMETACARPIANA
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JEMED IMPORTACIONES, SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Numero	Articulo
18	CABLE DE CERCLAJE Y PLACA-GRAPA TROCANTÉRICA
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

Las empresas cuya valoración técnica es “**no cumple**” quedan excluidas de la licitación, por no cumplir con las prescripciones técnicas descritas en el Pliego de convocatoria, de acuerdo al artículo 326.2.a) de la Ley 9/2017, de Contratos de Sector Público.

Contra el presente acto de trámite, que determina la imposibilidad de continuar en el procedimiento a las empresas excluidas, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículos 8 al 12 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Esta información se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 63 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente por: TITOS MACHADO MANUEL
Fecha: 2023.06.16 13:51

4.9.8.29