	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. USO	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
GAMA GM P660-0	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO Equipo de Elevación en Banco Predictivo	FRECUENCIA USO
FECHA 11/02/2011	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 1/3

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación de referencia:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.

- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.


Destino:

- Sección Bogies (S348): ZEEB-48-D10-001

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El uso de la máquina lo realizará personal autorizado competente y en adecuadas condiciones de salud.
- Es obligatorio que la maquina este con todas las protecciones adecuadamente montadas (coraza transmisiones, corazas laterales foso, protección eje reductor y las barandillas de seguridad del perímetro exterior).
- Evitar entornos peligrosos, en particular de mucho humo, y húmedos.
- No poner en marcha o usar la máquina a menos que todas las defensas estén en posición, y todas las puertas de acceso cerradas.
- Utilizar únicamente las herramientas y accesorios recomendados, el uso de equipo inadecuado, o que supere la capacidad puede ser peligroso.
- No dejar la máquina desatendida mientras esté trabajando.
- Llevar guantes de protección industrial.
- Mantener el área de trabajo limpio y ordenado.
- Mantener las manos, ropa y cabello fuera de alcance de las partes móviles en todo momento.
- Usar guantes de protección industrial durante ciclos de la máquina y manipulación.
- Evitar ropas flojas que pudieran engancharse en las en partes móviles.
- Igualmente el cabello largo se debería llevar recogido atrás o bajo un gorro.
- No subirse a la máquina.
- No tratar de exceder las velocidades y avances razonables; no trabajará más rápido y puede originar daños en la máquina originando peligros adicionales innecesarios a Ud. mismo y otro personal.
- Desconectar la máquina de todo suministro de energía para trabajos de limpieza y mantenimiento.

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. USO	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
GAMA GM P660-0	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO Equipo de Elevación en Banco Predictivo	FRECUENCIA USO
FECHA 11/02/2011	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 2/3

- Asegurarse siempre que la caja de grasa esté convenientemente bien apoyado antes de iniciar su elevación/descenso.
- No utilizar nunca la máquina si se sabe que falla o le faltan algunas piezas.
- El mantenimiento de la máquina debe ser efectuado por personal cualificado siguiendo las instrucciones indicadas en el manual del fabricante.

2. OPERACIONES A REALIZAR


- Verificar que las cargas a manipular no exceden los datos de capacidad indicados en la placa de características.
- La máquina debe ser utilizada solamente por personal previamente informado en el uso correcto de la misma, consultando en caso necesario con el fabricante, así como de los peligros que presente la máquina, las medidas de seguridad que deben ser utilizadas durante el trabajo en el centro, así como de las acciones expresamente prohibidas.
- Antes de utilizar la máquina es necesario verificar:
 - Que el piso cercano a la máquina se encuentra limpio, libre de aceites o sustancias que puedan provocar caídas o resbalones.
 - Que no haya obstáculos que puedan interponerse y colisionar con la máquina durante su ciclo normal de trabajo.

3. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- El objetivo de todas estas medidas, es el de cubrir todo acceso a cualquier órgano en movimiento con posibilidad de incidente/accidente, así como el de tapar posibles roturas o estallidos con protecciones al exterior del equipo. Y por otro lado, la de informar a los operarios el estado de la máquina y en caso de situación de riesgo poder realizar una parada de emergencia en el menor tiempo posible.

3.1 CORAZA

- Su función es eliminar accesos a cualquier elemento a partes móviles y evitar posibles atrapamientos en la maquina.

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. USO	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
GAMA GM P660-0	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO Equipo de Elevación en Banco Predictivo	FRECUENCIA USO
FECHA 11/02/2011	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 3/3

3.2 SUELO CHAPA LAGRIMADA

- Los huecos entre la fosa y la máquina se colocará chapa lagrimada para eliminar la exposición al peligro, atrapamientos y caídas peligrosas.

3.3 DETECTORES/FIN DE CARRERAS

- Estos dispositivos hacen que en todo momento las maniobras sean seguras y que estén bajo control, en caso de que haya alguna anomalía o se excedan de límites de la máquina quedaría totalmente anuladas y bloqueadas todos los aparatos de movimiento.

NOTA: Todas las protecciones van pintadas de negro.

NOTA: Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista, avisar a la sección mantenedora.