



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012300297 – SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE VENTA Y PEAJE DE METRO DE MADRID

---

### Consulta 1:

En el lote 1 se indica el suministro de 5 unidades de 117195 VERIFONE UX300 (MDB) LECTORA TARJETA y 5 unidades de 117196 VERIFONE UX100 PIN PAD CON PANTALLA. En el cuadro Características se indica:

Con firmware cargado que corresponderá con el actualmente homologado y funcionando en Metro de Madrid. El protocolo de comunicaciones del módulo es PUP 1.4.1.

La pregunta es que nos confirmen si efectivamente el fw a suministrar es el 1.4.1 solicitado o debemos suministrarlos con el fw 1.9.0 que es el fw que actualmente tienen estos dispositivos, tras la migración y actualización que se hizo a todo el parque de máquinas que disponen de los lectores VERIFONE, tras la instalación de la antena ctless.

### Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que se ha publicado el documento de corrección de errores "Corrección Errores PPT"

En Madrid, a 04 de octubre de 2023.