

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE: EDIFICIO 2

ACTUACIÓN 7: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN FACHADAS

- ACT. 7.1

REJUNTADO DEL LLAGUEADO DE LADRILLO CARA VISTA EN FACHADA LATERAL I-I'.
- ACT. 7.2

SANEADO DEL ENFOSCADO EN LA BASE DEL EDIFICIO.
- ACT. 7.3

INSTALACIÓN DE REMATE INFERIOR EN LAS BAJANTES DE LOS CANALONES.

ACTUACIÓN 7.1

- ACTUACIONES PREVIAS
 - SE LIMPIARÁ EL LLAGUEADO DE LADRILLO CARA VISTA EN LA FACHADA LATERAL I-I'.
- ACTUACIONES PREVISTAS
 - SE REJUNTARÁ EL LLAGUEADO EN LA FACHADA LATERAL I-I'.

ACTUACIÓN 7.2

- ACTUACIONES PREVIAS
 - SE LIMPIARÁ EL ENFOSCADO DE LA BASE DEL EDIFICIO.
- ACTUACIONES PREVISTAS
 - SE SANEARÁ EL ENFOSCADO DE LA BASE DEL EDIFICIO.

ACTUACIÓN 7.3

- ACTUACIONES PREVIAS
 - SE PREPARARÁ EL FINAL DE LAS BAJANTES DE LOS CANALONES DE CUBIERTA.
- ACTUACIONES PREVISTAS
 - SE INSTALARÁ REMATE INFERIOR EN LAS BAJANTES DE LOS CANALONES.

ACTUACIÓN 8: REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN PARAMENTOS Y TECHOS

- ACT. 8.1

REPARACIÓN DE GRIETA ABIERTA EN ESQUINA SUPERIOR DE VENTANA INTERIOR EN MURO ENTRE AULA Y ASEO.
- ACT. 8.2


REPARACIÓN DE FISURAS EN EL ACABADO DE PAREDES Y TECHOS DE AULAS

ACTUACIÓN 8.1

- ACTUACIONES PREVIAS
 - SE ABRIRÁ Y LIMPIARÁ LA GRIETA EN ESQUINA SUPERIOR DE VENTANA INTERIOR.
- ACTUACIONES PREVISTAS
 - SE REPARARÁ LAS GRIETAS MEDIANTE VENDA, ENFOSCADO CON INYECCIÓN DE MORTEROS EXPANSIVO Y RESINAS EPOXI, Y PINTURA EN EL ACABADO

ACTUACIÓN 8.2

- ACTUACIONES PREVIAS
 - SE ABRIRÁ Y LIMPIARÁ LAS FISURAS EN EL ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS DE AULAS Y VESTÍBULO.
- ACTUACIONES PREVISTAS
 - SE REPARARÁ LAS FISURAS MEDIANTE VENDA, ENFOSCADO CON INYECCIÓN DE MORTEROS EXPANSIVO Y RESINAS EPOXI, Y PINTURA EN EL ACABADO



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Mejora de Accesibilidad y Subsanación de Deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega

SITUACION

Av. Abogados de Atocha, 16, 28330 San Martín de la Vega, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE

EDIFICIO 2

ACTUACIONES 7 Y 8

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA

Marta Sánchez Valencia

13A13

ESCALA

DINA1 1/100

FECHA

may 2023

REVISADO

