

Exp.: A/SUM-010016/2024

INFORME TÉCNICO CONTRATO MAQUINARIA AGRÍCOLA

En relación al contrato de “Suministro de maquinaria agrícola para el IMIDRA (2 lotes)”. Expediente A/SUM-010016/2024, una vez estudiada la información de las fichas técnicas que ha presentado el licitador propuesto como adjudicatario, se indica lo siguiente:

COMPAÑÍA MAQUINARIA 93, S.A.:

LOTE 1:

Los equipos presentados cumplen con todas las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del contrato.

LOTE 2:

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indica:

- 1 – “Discos dentados de 24 pulgadas de diámetro y un mínimo de 7mm de espesor de acero al boro.”
- 2 – “Discos con rodamientos sin mantenimiento y discos laterales borrasurcos.”
- 3 – “Angulo de inclinación del disco mínimo de 11 grados y máximo de 21 grados. Angulo de avance de los discos mínimo de 16 grados y máximo de 24 grados.”
- 4 – “Control de profundidad de trabajo con el rodillo trasero de barras.”

La ficha técnica – Catálogo presentado indica:

- 1 – No se indica el espesor de los discos, ni si son de acero al boro.
- 2 – No se indica que lleve rodamientos sin mantenimiento, ni discos laterales borrasurcos.
- 3 – No indica ni ángulo de inclinación ni de avance, solo indica “... disco diseñado en angulación de 45° ...” Por lo que no cumpliría con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato.
- 4 – De acuerdo con la foto del catálogo, el rodillo trasero de control de profundidad de trabajo no tiene barras, sino tubos metálicos huecos.

Por estas razones el departamento técnico responsable de este contrato, considera que la oferta presentada en el Lote 2 (Grada de Discos Rápida) por COMPAÑÍA MAQUINARIA 93, S.A. no cumple con todas las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato.

EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE APOYO DEL IMIDRA,

Firmado digitalmente por: CABELLO SAENZ DE SANTA MARIA FELIX
Fecha: 2024.08.30 11:36

Fdo.: Félix Cabello Sáenz de Santa María