

INFORME TÉCNICO

Expediente	PASA-HDRL-SUM-0013
Denominación	Suministro e instalación de Lavavajillas industrial de arrastre de cinta (Túnel de Lavado) para el Hospital Dr. R. Lafora

Una vez revisada la documentación recibida y las fichas técnicas de los productos aportados por los licitadores, **INFORMO**:

LOTE 1: Lavavajillas industrial de arrastre de cinta (Túnel de Lavado)

Las fichas técnicas suministradas por las empresas licitadoras que se detalla a continuación, se ajustan a las necesidades requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

NIF	EMPRESA
B82653544	COMERCIAL JR APARATOS DE HOSTELERIA, S.L
A20130324	COMERCIAL HOSTELERA DEL NORTE

La fichas técnicas suministradas por la empresa **MP DICLESA,S.L** no se ajustan a las necesidades requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas requieren filtrado en la zona de prelavado para la eliminación automática de los residuos.

El producto ofrecido por la empresa **MP DICLESA,S.L** no contiene filtrado en la zona de prelavado para la eliminación automática de los residuos, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas describen: puerta panorama con aislamiento.

El producto ofrecido por la empresa **MP DICLESA,S.L** indica: *puerta de apertura doble, que se puede girar 180º/ puerta de doble pared, que se puede girar 180º y embutida interiormente/ Puerta higienica pivotable de 180º*, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas requieren dos bombas de lavado en acero inoxidable .

El producto ofrecido por la empresa **MP DICLESA,S.L** no indica que las bombas de lavado sean de acero inoxidable, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas indica: consumo agua limpia 160 L/h.

El producto ofrecido por la empresa **MP DICLESA,S.L** indica: *Aclarado con agua limpia/llenado del tanque: min. 15l/min (900L/h)*, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La ficha técnica suministrada por la empresa **ALARSA HOSTELERA, S.L** no se ajustan a las necesidades requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas filtrado en la zona de prelavado para la eliminación automática de los residuos.

El producto ofrecido por la empresa **ALARSA HOSTELERA, S.L** no contiene filtrado en la zona de prelavado para la eliminación automática de los residuos, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas describen: puerta panorama con aislamiento.

El producto ofrecido por la empresa **ALARSA HOSTELERA, S.L** indica: *puerta de apertura doble, que se puede girar 180º/ puerta de doble pared, que se puede girar 180º y embutida interiormente/ Puerta higiénica pivotable de 180º*, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas requieren dos bombas de lavado en acero inoxidable .

El producto ofrecido por la empresa **ALARSA HOSTELERA, S.L** no indica que las bombas de lavado sean de acero inoxidable, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas indica: consumo agua limpia 160 L/h.

El producto ofrecido por la empresa **ALARSA HOSTELERA, S.** indica: *Aclarado con agua limpia/llenado del tanque: min. 15l/min (900L/h)*, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La ficha técnica suministrada por la empresa **ABACO QUALITY, S.A.** no se ajustan a las necesidades requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características mínimas requeridas definidas en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas requieren filtrado en la zona de prelavado para la eliminación automática de los residuos.

El producto ofrecido por la empresa **ABACO QUALITY, S.A.** no contiene filtrado en la zona de prelavado para la eliminación automática de los residuos, por lo tanto no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En Madrid, a 12 de Marzo de 2025

BÁRBARA
HÍPOLA
GÓMEZ - DNI

Firmado digitalmente
por BÁRBARA HÍPOLA
GÓMEZ - DNI

Fecha: 2025.03.12
10:39:28 +01'00'

Fdo.: Bárbara Hípola Gómez
JEFA DE SECCIÓN COCINA