

Ref.: C-337C/001-25

Exp.: A/OBR-011557/2025

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)

Registro:

ORDEN

Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se dispone el inicio del expediente de contratación titulado **OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DEL ZULEMA, SOBRE EL ARROYO PANTUEÑA, EN VALVERDE DE ALCALÁ**

De conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,


DISPONGO

Autorizar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación titulado OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DEL ZULEMA, SOBRE EL ARROYO PANTUEÑA, EN VALVERDE DE ALCALÁ, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 215.263,28 euros.

Motivación de la necesidad del contrato: puente del Zulema, sobre el Arroyo Pantueña, en Valverde de Alcalá, inmueble tiene la consideración de Bien de Interés Patrimonial y está sometido a la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

El puente presenta un precario estado del pretil y los estribos, pérdida de la planeidad y en las piezas de empedrado en el tablero, oculto por una capa de asfalto y daños en las bóvedas del puente por humedades de capilaridad y filtraciones, habiendo además rotura de algunas piezas de las pilas. En los paramentos, la exposición a los agentes atmosféricos y la vegetación invasiva han supuesto la pérdida de cohesión de la fábrica y la pérdida de material. Existen depósitos de suciedad generalizados, lavados diferenciales y presencia de mohos y microorganismos. Por otro lado, se han producido reintegraciones inadecuadas con cemento.

La intervención se centrará en la restauración de las pilas y bóvedas, los estribos con su albardilla, el pretil y las losas de piedra, recuperando el tablero original del puente. Se limpiará el lecho del río para recuperar su altura y evitar taponamientos. El entorno del puente se adecuará con objeto de evitar sedimentos en el tablero.

Madrid, a fecha de firma
EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
P.D. EL VICECONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Orden 1389/2021, de 16 de noviembre (BOCM 29/11/2021)
Firmado digitalmente por: LUIS FERNANDO MARTÍN IZQUIERDO - 
Fecha: 2025.04.01 13:38

Luis Fernando Martín Izquierdo