

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE: A/SUM-019395/2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE URETERORRENOSCOPIOS FLEXIBLES DESECHABLES, PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN"

EMPRESAS LICITANTES:

- **ABAST MEDICA, S.L.**
- **CARDIOLINK, S.L.**
- **COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.**
- **CREO MEDICAL, S.L.U.**
- **FIRMA AMBU, S.L.**
- **LELEMAN, S.L.**
- **MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.U.**
- **PALEX MEDICAL, S.A.**
- **PRESURGY, S.L.**
- **PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERN, S.L.**



Una vez revisada la documentación técnica presentada por el licitador **ABAST MEDICA, S.L.**, en base a las consideraciones presentadas por la empresa, se emite el presente informe de no cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE 1	URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE ADULTO
<p>ABAST MEDICA, S.L.</p>	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> En el Pliego de Prescripciones Técnicas se solicita: <p>Salida de vídeo digital para mostrar imagen en tiempo real.</p> <ul style="list-style-type: none"> De la documentación que presenta en el Manual de usuario en la página 21 se dice: “Si se utiliza un monitor externo, puede existir el riesgo de reducir la calidad de la imagen”. <p>Cuando se han probado las muestras en el quirófano, a pesar de seguir estrictamente las recomendaciones técnicas proporcionadas por el fabricante, no fue posible obtener imágenes a través del dispositivo.</p> <p>Se realizaron pruebas tanto en la pantalla facilitada por la propia compañía como en el monitor externo, columnas disponibles en quirófano. Ha sido imposible la obtención de imágenes.</p> <p>Por otra parte,</p> <p>Al tratarse de un material que se utilizará en entornos quirúrgicos, el manual de usuario, en su página 21, especifica que la protección IPX de la que dispone es una protección IPX0 que indica “No resistente a salpicaduras”. Todo equipamiento cuyo uso está destinado a un entorno quirúrgico, debe tener un nivel de protección superior.</p>



LOTE 2	URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE INFANTIL
ABAST MEDICA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> En el Pliego de Prescripciones Técnicas se solicita: <p>Salida de vídeo digital para mostrar imagen en tiempo real.</p> <ul style="list-style-type: none"> De la documentación que presenta en el Manual de usuario en la página 21 se dice: “Si se utiliza un monitor externo, puede existir el riesgo de reducir la calidad de la imagen”. <p>Cuando se han probado las muestras en el quirófano, a pesar de seguir estrictamente las recomendaciones técnicas proporcionadas por el fabricante, no fue posible obtener imágenes a través del dispositivo.</p> <p>Se realizaron pruebas tanto en la pantalla facilitada por la propia compañía como en el monitor externo, columnas disponibles en quirófano. Ha sido imposible la obtención de imágenes.</p> <p>Por otra parte,</p> <p>Al tratarse de un material que se utilizará en entornos quirúrgicos, el manual de usuario, en su página 21, especifica que la protección IPX de la que dispone es una protección IPX0 que indica “No resistente a salpicaduras”. Todo equipamiento cuyo uso está destinado a un entorno quirúrgico, debe tener un nivel de protección superior.</p>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **1296329986127277875306**

En Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Carlos Hernández Fernández
 Jefe de Servicio de Urología