

**INFORME DE NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE CARDIOTOCOGRAFOS Y SISTEMAS DE
TELEMETRIA PARA EL AREA PARITORIO 1ª PLANTA**

Disponemos de 5 dilataciones que deben ser dotadas de toda la equipación para su pleno rendimiento. Serán UTPR (unidades de trabajo de parto y recuperación)

Actualmente, en casos de presión asistencial y si hay más de dos dilataciones a la vez, hay que ir cambiando los cardiotocógrafos por no funcionamiento de los actuales.

Necesidad de nuevos cardiotocógrafos (monitor materno fetal anteparto e intraparto) para su uso en gestaciones únicas y gemelares. **Los actuales están descatalogados y sin posibilidad de piezas de repuesto.**

Necesidad de sistema de telemetría inalámbrica que debe ser compatibles de nuevo con la central existente en el paritorio.

Solicitud:


- 6 CARDIOTOCOGRAFOS.
- 6 TELEMETRIAS.

En Alcalá de Henares,

 Hospital Universitario
Príncipe de Asturias
Sº GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA Y REPRODUCCIÓN


Dr. Zapico

Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología


Dra. Nuria Izquierdo Méndez
Jefa de Sección de Obstetricia