

FECHA	12/01/2026
CÓDIGO	
ARTÍCULO	Incubador IVF

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

El Laboratorio de Reproducción Asistida de nuestro hospital ha experimentado un aumento significativo en la actividad asistencial en los últimos años, lo que ha generado una presión adicional sobre la capacidad de nuestros equipos.

Además, desde hace 5 años, los incubadores de CO₂ anteriores fueron dados de baja y no han sido repuesto, lo que ha limitado la capacidad operativa del laboratorio. Actualmente, dependemos de un solo incubador para realizar transferencias, lo que aumenta el riesgo de interrupciones en los procedimientos debido a fallos técnicos.

La falta de incubadores adicionales ocasiona:

- Riesgo elevado de fallos operativos: ante la alta demanda, cualquier fallo técnico o necesidad de mantenimiento del único incubador existente pone en riesgo el flujo de trabajo.
- Compromiso de la calidad: en ocasiones la demanda del equipo ha sido más elevada de lo que es recomendable.

La adquisición de mas incubadores es esencial para garantizar la calidad en la atención de nuestros pacientes y la eficiencia operativa del laboratorio. Su compra permitirá:

- Recuperar el equipamiento crítico dado de baja hace 5 años.
- Asegurar la capacidad operativa del laboratorio frente al aumento de la demanda.
- Minimizar riesgos técnicos y operativos, incrementando la seguridad y fiabilidad del proceso asistencial.

Por lo tanto, se recomienda proceder con la compra de 2 incubadores para fortalecer la capacidad y calidad de nuestro servicio de reproducción asistida.

FDO. DRA. SOFÍA ORTEGA RICONDO
(JEFA DE LA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA)