

ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente A/SUM-034149/2026

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 12 COLUMNAS QUIRÚRGICAS PARA 4 QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL PERTENECIENTE AL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publica la respuesta dada por la Unidad Promotora de este expediente, a las consultas realizadas por la empresa:

Dräger Hispania, S.A.U.

- 1.- ¿Es necesario realizar anclajes? Necesitamos saber si hay que efectuar anclajes o desmontar existente aprovechando si es posible su anclaje.

Respuesta:

La instalación dispone de anclajes. Y es necesario desmontar y retirar las columnas que son sustituidas.

- 2.- En el PPT indica que la carga neta mínima de 113kg, ¿esta carga es en el cabezal o en el sistema de brazos?

Respuesta:

La carga es en el cabezal de las columnas verticales.

- 3.- No se adjunta plano en CAD para hacer plan de implantación, ¿podría enviarse?

Respuesta:

Se adjunta en CAD y pdf.

- 4.- ¿Cuál es la altura de suelo a falso techo y de falso techo a forjado? Esto en caso de necesidad de hacer anclaje.

Respuesta:

La instalación tiene anclajes.

- 5.- Entendemos que el Hospital realizará las acometidas de gases y eléctricas hasta los puntos de anclajes de columna ¿no?

Respuesta:

Ya hay acometidas a las columnas que se reponen. Las que no están deberán hacerlas la empresa adjudicataria.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981659798999371991913**

- 6.- ¿Cuál es el tipo de las tomas de gases a suministrar? Por otro lado, ¿la toma tiene que ser original?

Respuesta:

El tipo es Carbuos y deben ser originales.

Madrid, 24 de agosto de 2026

SERVICIO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Firmado digitalmente por: GARCIA GONZALEZ MARIA ANGELES
Fecha: 2026.08.24 10:30



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981659798999371991913**