



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000094 – SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN LOS SACOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA, MONCLOA Y ARGÜELLES.

---

### Consulta 1:

Dado que en su documento: “Información para Empresas Externas sobre riesgos y medidas preventivas a aplicar en lugares de trabajo de Metro de Madrid” ustedes contemplan el riesgo de Exposición a agentes químicos en todas las dependencias de Metro de Madrid (incluida, por tanto, la referida en la presente licitación), y además ustedes indican en este documento textualmente: “Presencia de materiales con amianto (MCA) no friables (fibrocemento....) en dependencias anteriores a 2003.”; y como expone en su protocolo G-12 “Protocolo de actuación ante presencia de MCA” en el punto 5.5 5 “CONSIDERACIONES EN FASE DE PROYECTO DE REFORMAS Y REMODELACIONES.” donde se cita textualmente: “Teniendo en cuenta toda la información vista hasta ahora y en cumplimiento de la normativa aplicable (Real Decreto 396/06), siempre que se vaya a realizar un proyecto de reforma o remodelación de alguna instalación, equipo de trabajo o local anterior al año 2003, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que puedan existir MCA y considerarlo si fuera necesario a la hora de realizar dicho proyecto. Con anterioridad a la elaboración de un proyecto de esta naturaleza, se deberá comprobar si dicha instalación y/o equipo está recogido dentro del Registro de MCA de METRO. En caso de que no sea así, salvo que ya se haya podido verificar previamente que dicha instalación está libre de amianto, se realizará una identificación de materiales con amianto, conforme a lo recogido en el Apéndice 5 de la Guía del INHST del Real Decreto 396/06. Si esta identificación es negativa no será necesario adoptar ninguna actuación en este sentido para la realización del proyecto. Sin embargo, si la identificación es positiva, se deberá tener muy presente a la hora de elaborar el proyecto y establecer los requisitos que sean obligatorios para su ejecución.”

Entendiendo que Metro de Madrid dispone ya de esta información, solicitamos conocer si las instalaciones correspondientes a esta licitación están recogidas dentro del Registro de MCA de Metro de Madrid. De ser así, solicitamos nos indiquen las entradas de dicho registro correspondientes a las instalaciones de esta licitación.



#### **Respuesta 1:**

En relación a su consulta, informarles de que a continuación pasamos a detallar la relación de la situación actual de las instalaciones que pueden verse implicadas en el objeto de la licitación con respecto a la presencia de materiales con amianto y su correspondiente Registro (MCA).

- Cochera/saco Argüelles: MCA-136.
- Cuarto de Comunicaciones/Equipos Argüelles: el cuarto CC3 no aparece en el registro MCA.
- Cochera/saco Moncloa: no aparece en el registro MCA.
- Estación Moncloa: MCA-200.
- Cuarto de Comunicaciones/Equipos Moncloa: el EQ1 no aparece en el registro MCA.
- Cochera/saco Ciudad Universitaria: no aparece en el registro MCA.
- Estación Ciudad Universitaria: MCA-203.
- Cuarto de Comunicaciones/Equipos Ciudad Universitaria: CC1 y EQ1 no aparecen en el registro MCA.

#### **Consulta 2:**

**Si las instalaciones no están recogidas en este registro, solicitamos:**

**Que Metro de Madrid nos verifique que los lugares donde se va a realizar las instalaciones están totalmente libres de amianto o nos proporcionen la identificación de los materiales con amianto presentes en estas instalaciones.**

#### **Respuesta 2:**

En relación a su consulta, informarles de que Metro de Madrid actualmente no tiene conocimiento de que pueda existir amianto en las ubicaciones que no aparecen en el registro MCA.

En el caso de que, la empresa contratista al comenzar los trabajos, albergara la sospecha de la existencia de materiales con amianto, puede y debe parar los trabajos, correspondiendo a Metro de Madrid el análisis de dicho indicio.

#### **Consulta 3:**

**En cualquier caso, les solicitamos nos indiquen si tienen ya documentadas las mediciones de amianto en ambiente en dichos recintos donde se deben realizar las instalaciones objeto de este concurso y, en caso de no tenerlas en este momento, que nos confirmen su compromiso de tenerlas antes del inicio de los trabajos relativos a este proyecto.**



### Respuesta 3:

En relación a su consulta, informarles de que Metro de Madrid realiza mediciones ambientales en aquellos lugares donde hay materiales con amianto, con una periodicidad marcada en función del tipo de amianto y del estado de conservación. Si en el lugar no hay, no se realiza ninguna medición. Todas las mediciones ambientales que se han realizado en Metro de Madrid han resultado por debajo de los valores límites.

### Consulta 4:

**Durante la fase de ejecución, ¿tiene previsto su departamento de Prevención de Riesgos Laborales considerar este proyecto una obra de construcción, tal y como está haciendo con todos los proyectos en ejecución en estos momentos, independientemente de su naturaleza?**

### Respuesta 4:

En relación a su consulta, informarles de que se considerará un proyecto de obra, ya que, las actuaciones contempladas incluyen actividades consideradas como obra de construcción (realización de taladros, instalación de cableado, etc..), además de utilizarse herramientas y medios auxiliares, motivo por el cual, se deberá realizar la correspondiente designación de un coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra.

En Madrid, a 08 de mayo de 2020.