

RELACIÓN DE DEFECTOS SUBSANABLES DE LAS MUESTRAS APORTADAS POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 162/2021 PARA “CONCENTRADORES NB-IOT PARA CONTADORES DE AGUA UNE 82326:2010 Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA SU TELELECTURA”.

UTE HIDROCONTA, S.A.U. - ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

En la Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se dispone lo siguiente:

“(…)

Canal de Isabel II, S.A., o quien este designe, comprobará en primer lugar la muestra aportada por los licitadores de conformidad con la Letra B de la cláusula 11, para apreciar si concurre alguna de estas circunstancias:

- *Si no se ha aportado la muestra solicitada conforme a la Letra B de la cláusula 11.*
- **Si la muestra aportada no se corresponde con las características del producto ofertado descritas en la documentación técnica aportada por el licitador conforme a lo indicado en el apartado 6 del Anexo I.**
- *Si la muestra del producto aportada por el licitador es defectuosa o sufre deterioros que impidan su verificación.*

En el caso de que exista alguno de los defectos mencionados en relación a la muestra, Canal de Isabel II, S.A. lo comunicará a los interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles computados a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. Asimismo, se les indicará a los interesados que si los defectos no fueran subsanados, no se tendrá en consideración su oferta.

“(…)”.

Los defectos subsanables encontrados en la muestra presentada, y que no coinciden con las características del producto ofertado descritas en la documentación técnica aportada por la UTE licitadora conforme a lo indicado en el apartado 6 del Anexo I, son los siguientes:

PRIMERO. – La envolvente de la muestra entregada no coincide con la indicada en las especificaciones técnicas ofertadas por la UTE licitadora. En concreto, las envolventes presentan distinto número de anclajes externos, así como una disposición distinta del conector con el cable conforme a la norma UNE 82326:2010. No obstante, en los Pliegos del presente procedimiento se prevé que la envolvente de la muestra presentada no sea la definitiva.

SEGUNDO.- Los tornillos antivandálicos o antihurto de la envolvente de la muestra entregada son distintos a los del equipo indicado en las especificaciones técnicas ofertadas por la UTE licitadora.

TERCERO.- La distribución de los componentes electrónicos en la placa PCB del equipo es distinta en la muestra entregada con respecto a lo indicado en las especificaciones técnicas ofertadas por la UTE licitadora.

CUARTO.- El módem del subsistema de comunicación instalado en la muestra entregada es de distinto fabricante y modelo al indicado en las especificaciones técnicas ofertadas por la UTE licitadora.

QUINTO.- El subsistema de alimentación de la muestra entregada está formado por pilas de un modelo distinto al indicado en las especificaciones técnicas ofertadas por la UTE licitadora, así como por un número de pilas también distinto.

Por favor, presenten la muestra correspondiente a las especificaciones técnicas ofertadas por la UTE licitadora **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid** en la planta baja del Edificio Tecnus, Calle Bravo Murillo, 178, Madrid. Si las deficiencias no fueran subsanadas, no será tomada en consideración la oferta presentada en el presente procedimiento de licitación. Tfno. 91.545.10.00.

Firmado por DANIEL DUQUE VELASCO / A86488087 el día
20/01/2022

El Secretario de la Mesa de Contratación