







CENTRO DE SALUD
ANGELA ULRATE
C/ de Llanderas, 66 (Hakasa

Gerencia Asistencial de Atención Primaria

SUSTITUCIÓN DE ENFRIADORA

PLANTA CUBIERTA ESTADO ACTUAL		02
OCTUBRE 2022	ESCALA 1:100	Plano 2 DE 3
MODIFICACIONES	REFERENCIAS	

TECNICAS TERMICAS 2000