


PLANO DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE SALUD ÁNGELA URIARTE




PLANO DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE SALUD ÁNGELA URIARTE



VISTA AÉREA DEL CENTRO DE SALUD ÁNGELA URIARTE



FOTOGRAFÍA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD ÁNGELA URIARTE

<div><div>Gerencia Asistencial de Atención Primaria</div></div> <div>CENTRO DE SALUD ÁNGELA URIARTE C/ de Candilejas, 66 (Madrit)</div>			
PROYECTO:			
SUSTITUCIÓN DE ENFRIADORA			
TÍTULO DEL PLANO:		SITUACIÓN	
FECHA:		ESCALA:	
OCTUBRE 2022		S / E	
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:		PROPIEDAD:	
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ SERRA		Plano 1 DE 5	
TECNICAS TERMICAS 2000		REVISIÓN	