

PROYECTO
SUPERVISADO
-CONSEJERIA
FJPS

Firmado
digitalmente por
PROYECTO
SUPERVISADO-
CONSEJERIA FJPS
Fecha: 2023.03.27
12:27:22 +02'00'

proyecto básico y de ejecución

REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DE
LUCERNARIOS EN ALBERGUE JUVENIL "LAS
DEHESAS)
Cercedilla (Madrid)

Documento firmado digitalmente por: YORDANOV NIKOLAY
Fecha: 2023.03.17 17:06
Referencia: 08/559358.9/23

conformidad del promotor


14 de marzo de 2023

0_índice

propiedad
Comunidad de Madrid
Consejería de Familia, Juventud y Política Social
Dirección General de Juventud

arquitecto
Raúl González Bravo
col. 14423 COAM

GONZALEZ
BRAVO RAUL



N
N, givenName=RAUL
L U A R
+01'00'

1. MEMORIA

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1.1.1 AGENTES
- 1.1.2 INFORMACIÓN PREVIA
- 1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- 1.1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE

- 3.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-HS
- 3.2 CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-HR
- 3.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SE
- 3.4 CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SI

4. JUSTIF. DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

- 4.1 MEDIDAS CALIDAD EDIFICACIÓN: LEY 2/1999 (COM. MADRID)

ANEXOS A LA MEMORIA

- Anexo A1 – CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA
- Anexo A2 – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE
- Anexo A3 – CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
- Anexo A4 – ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
- Anexo A5 – LISTADO DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
- Anexo A6 – PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
- Anexo A7 – ART. .5.5 LEY 2/1999 COMUNIDAD DE MADRID
- Anexo A8 – DECLARACIÓN DE NO NECESIDAD DE ESTUDIO GEOTÉCNICO
- Anexo A9 – PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR
- Anexo A10 – DECLARACIÓN EXPRESA DE OBRA COMPLETA
- Anexo A11 – NO PROCEDENCIA DE REVISIÓN DE PRECIOS
- Anexo A12 – PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

2. PLANOS

st	situación	ev
st01	situación	
ea	estado actual (y demoliciones)	
ea01	estado actual demoliciones y medidas correctoras planta de cubierta	1/75
ea02	estado actual demoliciones y medidas correctoras planta sótano	1/75
ea03	estado actual demoliciones y medidas correctoras planta baja	1/75
ea04	estado actual demoliciones y medidas correctoras pl. bajocubierta	1/75
ea05	estado actual demoliciones y medidas correctoras alzados norte y sur	1/75
ea06	estado actual demoliciones y medidas correctoras alz. este y sección	1/75
er	estado reformado	
er01	estado reformado actuaciones y remates pl. cubierta	1/75
er02	estado reformado actuaciones y remates pl. bajocubierta	1/75
er03	estado reformado actuaciones y remates pl. baja	1/75
er04	estado reformado actuaciones y remates alzados norte y sur	1/75
er05	estado reformado actuaciones y remates alzado este y sección	1/75
er06	estado reformado construcción memoria de carpinterías	1/25
er07	estado reformado construcción detalles constructivos	1/10

3. PRESUPUESTO

3.1 mediciones y presupuesto

3.1.1 listado de mediciones y presupuesto

3.1.2 resumen de presupuesto por capítulos

3.2 cuadro de precios descompuestos

3.3 cuadro de precios de mano de obra

3.4 cuadro de precios de materiales

3.5 cuadro de precios de maquinaria

3.6 cuadro de precios auxiliares

4. PLIEGO DE CONDICIONES

4.1 pliego de cláusulas administrativas

4.1.1 disposiciones generales

4.1.2 disposiciones facultativas

4.1.3 disposiciones económicas

4.2 pliego de condiciones técnicas particulares

4.2.1 prescripciones sobre los materiales

4.2.2 cláusulas específicas relativas a unidades de obra

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD