


CRISTALIA 6ª PLANTA. ESTADO ACTUAL

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA 6ª: 1.469m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EN PLANTA 6ª:

- BAÑOS 63m²
- COMUN 62m²
- OFICINAS 1.137m²
- SUPERFICIE UTIL TOTAL 1.262m²




- Cargadero metálico para pantallas

Mobiliario recepción

Extintor
- Vigüeta metálica para soporte de baterías

Mobiliario cocina



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica

FECHA
02 /2023
ORIGINAL
A3

OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
2

PLANO
Desmontaje equipamientos
auxiliares

- Panelado vidrio


Tabique vidrio

Puerta madera

Puerta corredera doble automática vidrio
- Panelado madera

Tabique madera

Puerta vidrio



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica

FECHA
02 /2023
ORIGINAL
A3


OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
3

PLANO
Desmontaje puertas, tabiques
y revestimientos

Desmontaje suelo técnico Levantado rodapié Canalización superficial



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica

FECHA
02 / 2023
ORIGINAL
A3


OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
4

PLANO
Desmontaje suelo técnico

□ Falso techo metálico □ Falso techo escayola/Placa yeso laminado



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica

FECHA
02 /2023
ORIGINAL
A3

OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
5

PLANO
Demolición falso techo

FALSO TECHO


LUMINARIAS

- Metálico

Escayola/Placa yeso laminado
- Luminaria modular empotrada 60x60 a recuperar

Luminaria de emergencia a recuperar
- Downlight a recuperar

Luminaria de superficie



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica

FECHA
02 /2023
ORIGINAL
A3

OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
6

PLANO
Desmontaje luminarias

FALSO TECHO


- ☐ Metálico
- ☐ Escayola/Placa yeso laminado

LUMINARIAS

- ☐ Luminaria modular empotrada 60x60 recuperada
- ☐ Luminaria modular empotrada 60x60 nueva
- ☐ Downlight recuperado

ILUMINACIÓN EMERGENCIA

- ☐ Iluminación emergencia recuperada
- ☐ Iluminación emergencia nueva



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica

FECHA
02 /2023
ORIGINAL
A3


OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
7

PLANO
Instalación falso techo y
luminarias

Levantado vinilo solar Levantado estores Pintura plástica blanca



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica

FECHA
02 /2023
ORIGINAL
A3


OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
8

PLANO
Pintura
Desmontaje estores y vinilo solar

— Limpieza final obra



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica


FECHA
02 /2023
ORIGINAL
A3


OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA


SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
9

PLANO
Limpieza final de obra

 Contenedor residuos inertes

 Contenedor residuos peligrosos



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO
PATRIMONIO

UBICACIÓN
CRISTALIA
ESCALA
Gráfica

FECHA
02 /2023
ORIGINAL
A3

OBJETO
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO
10

PLANO
Punto limpio