

INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA CON MONITOR OBSTÉTRICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2023-0-024 (A/SUM-027246/2023)

Una vez revisada la documentación enviada por las empresas licitadoras, presentamos un listado con las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

PALEX MEDICAL, S.A.- El equipo presentado cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

ARJO IBERIA, S.L.- Se revisa la oferta técnica y se observan las siguientes irregularidades:

- En el PPT se pide un sistema de transductores fetales inalámbricos que permita monitorizar gemelos y trillizos, sin peligro de confundir los parámetros de un feto con otro. En su oferta presentan un sistema de transductor inalámbrico que ofrece la capacidad de monitorear externamente hasta dos frecuencias cardíacas fetales, lo que permite la compatibilidad con gemelos, pero no la de trillizos.
- En el PPT se pide que el monitor obstétrico tenga la capacidad de conexión a la Central de Obstetricia instalada en el Hospital, tanto por puerto serie, como vía LAN y con comunicación bidireccional entre ellos. Los monitores presentados en la oferta no cuentan con la capacidad exigida.
- En el PPT se pide que el monitor obstétrico cuente con monitorización interna la cual permita la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal por ECG directo y electrodos de espiral (simples o dobles) y la monitorización de la presión uterina por transductor en punta de catéter. En la documentación técnica presentada por la empresa, no aparece reflejada en ningún sitio que el monitor disponga de estas características exigidas en el pliego.

Por todo ello, la oferta presentada debería ser excluida, ya que no cumple con lo exigido en el PPT.

HANS E RUTH, S.A. – Se revisa la oferta técnica y se observa que solo presentan una memoria técnica, con lo que no es posible verificar si cumplen con las características establecidas en el PPT ni con los criterios evaluables de forma automática. De igual forma, se hace el trabajo de buscar por internet las fichas técnicas del fabricante, las cuales no coincide exactamente con lo que relatan en la memoria presentada. Es por ello que se debe solicitar la aportación de la documentación necesaria, ya sean las fichas técnicas del fabricante o cualquier documentación acreditada con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas. También será válida una demostración del equipo en las instalaciones del Hospital Universitario Infanta Leonor, en la cual se verificarían los datos aportados en la memoria técnica.

Los aspectos técnicos que no se pueden verificar y que precisan de documentación complementaria o de una demostración son:

- La distancia de conexión inalámbrica es de hasta 110m.
- Monitor obstétrico de un peso ligero de 5,1 Kg
- La conexión (con la central instalada en el hospital) ha sido probada con éxito por el fabricante con una central de monitorización de la marca Philips como la existente en el hospital, usando puerto serie y puerto LAN. La comunicación es bidireccional con sincronización horaria.

Estas características no coinciden exactamente con las fichas técnicas publicadas por el fabricante en internet.

En Madrid, a día de la fecha.

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO
Fecha: 2023.09.04 10:36

Fdo. Alvaro Gamero Navarro