

G) VIABILIDAD GEOMÉTRICA

DON LUIS CARLOS IZQUIERDO GRACIA, como Arquitecto Técnico redactor de la MEMORIA VALORADA DE OBRAS DE REPARACIÓN DERIVADAS DE L INSPECCIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD "PARQUE COIMBRA", SITO EN LA AVENIDA DE LOS SAUCES 57, MÓSTOLES (28935, MADRID).

CERTIFICO:

Que las obras descritas en el referido Proyecto son viables por cuanto, al tratarse de un edificio existente, el proyecto refleja la realidad geométrica del mismo, al haber sido preciso el levantamiento de los espacios construidos sobre los que se actúa.

Que por lo tanto se cumple el artículo 7 de la Ley 2/99 sobre Medidas de Calidad de la Edificación.

Que las obras a realizan en dicho edificio no afectan a la cimentación, ni alteran su configuración estructural, por lo que no se hace precisa la elaboración de Estudio Geotécnico.

Móstoles, mayo de 2023
El Arquitecto Técnico

Fdo. Luis Carlos Izquierdo Gracia