



PLANO DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE SALUD MECO



PLANO DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE SALUD MECO



VISTA AÉREA DEL CENTRO DE SALUD MECO



FOTOGRAFÍA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD MECO

		CENTRO DE SALUD ARROYO DE LA MEDIA LEGUA Arroyo de la Media Legua, 35 de Madrid	
PROYECTO:			
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO AUTÓNOMO DE CUBIERTA			
TÍTULO DEL PLANO:		SITUACIÓN	
FECHA:		ESCALA:	
AGOSTO 2020		S / E	
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:		PROPIEDAD:	
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ SERRA		REVISIÓN	
TECNICAS TERMICAS 2000		Nº DE PLANO: 01 Plano 1 DE 4	