





ESTADO ACTUAL



MEJORA DE ACCESIBILIDAD: EDIFICIO 1	
ACTUACIÓN 2: REFORMA DE ESCALERAS INTERIORES	
ACT. 2.1	INSTALACIÓN DE DOBLE PASAMANOS A AMBOS LADOS DE LAS ESCALERAS Y SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL DE ACUERDO A DB-SUA.
ACTUACIÓN 2.1	
ACTUACIONES PREVIAS	
- SE LEVANTARÁN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS INTERIORES DEL EDIFICIO.	
ACTUACIONES PREVISTAS	
- SE INSTALARÁ DOBLE PASAMANOS A AMBOS LADOS DE LAS ESCALERAS INTERIORES DE ACUERDO A DB-SUA.	
- SE INSTALARÁ SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL EN LOS EMBARQUES DE LAS ESCALERAS INTERIORES DEL EDIFICIO DE ACUERDO A DB-SUA.	
ACTUACIÓN 3: INSTALACIÓN DE NUEVO ASCENSOR INTERIOR	
ACT. 3.1	INSTALACIÓN DE UN NUEVO ASCENSOR ADAPTADO EN EL PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO DE ACUERDO A DB-SUA.
ACTUACIÓN 3.1	
ACTUACIONES PREVIAS	
- SE DESPLAZARÁ LA CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO EN LA CÁMARA SANITARIA BAJO LA UBICACIÓN DEL NUEVO ASCENSOR.	
- SE VACIARÁ LA JARDINERA EN LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL ASCENSOR.	
- SE ABRIRÁ HUECO EN EL FORJADO DE PLANTA BAJA PARA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR.	
- SE ABRIRÁ HUECO EN FALSO TECHO DE PERFILES METÁLICOS Y TRAMEX BAJO CLARABOYA PARA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR.	
ACTUACIONES PREVISTAS	
- SE INSTALARÁ NUEVO ASCENSOR ADAPTADO DE ACUERDO A DB-SUA.	
- SE INSTALARÁ SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL EN LOS EMBARQUES DE ASCENSOR DE ACUERDO A DB-SUA.	



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Mejora de Accesibilidad y Subsanación de Deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega

SITUACIÓN
Av. Abogados de Atocha, 16, 28330 San Martín de la Vega, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA

MEJORA DE ACCESIBILIDAD

ACTUACIONES 2 Y 3

ESTADO ACTUAL

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA
Marta Sánchez Valencia

5A05

ESCALA
DINA1 1/100

FECHA
may 2023

REVISADO