



PLANTA SEGUNDA






PLANTA PRIMERA




PLANTA BAJA



ACT. 6.1 E: 1/100



SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE: EDIFICIO 1	
ACTUACIÓN 5: LIMPIEZA Y SELLADO DE LA JUNTA CONSTRUCTIVA	
ACT. 5.1	LIMPIEZA DE JUNTA CONSTRUCTIVA Y RESTITUCIÓN DEL SELLADO CON TAPA EN LOS PARAMENTOS INTERIORES.
ACTUACIÓN 5.1	
ACTUACIONES PREVIAS	
- EN EL INTERIOR SE RETIRARÁN LAS TAPAS QUE CUBREN LA JUNTA CONSTRUCTIVA.	
- EN EL EXTERIOR E INTERIOR SE ELIMINARÁN LOS RESTOS DE LA MASILLA ELÁSTICA Y SE LIMPIARÁ LA JUNTA.	
ACTUACIONES PREVISTAS	
- SE APLICARÁ NUEVO SELLADO DE MASILLA ELÁSTICA EN TODA LA JUNTA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO.	
- EN EL INTERIOR SE COLOCARÁ TAPA SOBRE JUNTA CONSTRUCTIVA.	
ACTUACIÓN 6: REPARACIÓN DE HUMEDADES EN EL INTERIOR	
ACT. 6.1	REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS POR ANTIGUAS HUMEDADES DE ORIGEN YA RESUELTO EN ASEOS Y VESTUARIOS.
ACTUACIÓN 6.1	
ACTUACIONES PREVIAS	
- EN EL ASEO DE PLANTA BAJA SE RETIRARÁN LAS PUERTAS Y LOS MARCOS DE PUERTAS AFECTADOS POR HUMEDADES.	
- EN LOS VESTUARIOS DE PLANTA BAJA SE RETIRARÁN LAS PUERTAS DE ACCESO, LOS FALSOS TECHOS DE TRAMEX Y LOS SOPORTES DE LAS ENCIMERAS.	
- EN LOS ASEOS DE PROFESORES DE PLANTAS 1ª Y 2ª SE LIMPIARÁN TECHOS CON ANTIGUAS HUMEDADES.	
- EN EL ASEO DE ALUMNAS DE PLANTA 2ª SE RETIRARÁN LAS PLACAS DE TECHO REGISTRABLE EN MAL ESTADO.	
ACTUACIONES PREVISTAS	
- SE INSTALARÁN NUEVAS PUERTAS EN EL ASEO DE PLANTA BAJA.	
- EN LOS VESTUARIOS DE PLANTA BAJA SE INSTALARÁN NUEVAS PUERTAS DE ACCESO, FALSOS TECHOS Y SOPORTES DE ENCIMERAS.	
- EN LOS ASEOS DE PROFESORES DE PLANTAS 1ª Y 2ª SE PINTARÁN LOS TECHOS.	
- EN EL ASEO DE ALUMNAS DE PLANTA 2ª SE INSTALARÁN NUEVAS PLACAS DE TECHO REGISTRABLE.	
- EN EL ASEO DE ALUMNAS DE PLANTA 2ª SE SUSTITUIRÁ EL BOTE SIFÓNICO.	



PROYECTO DE EJECUCIÓN
Mejora de Accesibilidad y Subsanación de Deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega

SITUACIÓN
Av. Abogados de Atocha, 16, 28330 San Martín de la Vega, Madrid

PLANO
ARQUITECTURA
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE
EDIFICIO 1
ACTUACIONES 5 Y 6

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA
Marta Sánchez Valencia

12A12
ESCALA
DINA1 1/200
FECHA
may 2023
REVISADO