


Este certificado es ORIGINAL y está firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos códigos en la siguiente dirección: <https://relematico.coam.org/Visado/validar.jsp>  
Reg. documental TL/005312/2023 Expediente 2006673836 Id 201016507Z Fecha 13/04/2023 11:27:30



CALLE SEGOVIA

NOTA: EN LA FACHADA PRINCIPAL SOLO SE ACTUA EN LA PUERTA DE ENTRADA POR LO QUE SOLO SE REALIZARÁ ESTE PLANO

DESARMADO DE CARPINTERÍA DE MADERA PARA SU RESTAURACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS  
CONSOLIDACIÓN DE LA CARPINTERÍA, LIJADO DE LAS ZONAS DETERIORADAS, RECUPERACION DE VOLUMENES CON MASILLA, TAPADO DE FENDAS GRIETAS Y AGUJEROS CON RESINA  
RESTAURACIÓN DE HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD CON REPARACIONES MECÁNICAS, REVISIÓN DE SUJECIONES, LIMPIEZA Y DECAPADO DE PINTURA  
REARMADO DE CARPINTERÍA DE MADERA ANTERIORMENTE DESMONTADA CON SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS POR OTROS DE MADERA TRABAJADA EN TALLER



ARQUITECTOS :

JOSE RUBIATO LUNA

COLABORA :

PROPIEDAD :

GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA.  
Q-2801817D

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION :  
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A PL. BAJO CUBIERTA E INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAJA DE ESCALERA Y PUERTA DE ACCESO  
C/ SEGOVIA N°4. 28005 MADRID

N° :  
2MIL22\_025  
FECHA :  
DICIEMBRE '22

SUSTITUYE A:  
SUSTITUIDO POR:


CLAVE :  
06\_AlzPpalEstRef

N° PLANO:



02

PLANO : ALZADO PRINCIPAL. ESTADO REFORMADO

ESCALA : 1/100



DETALLES ZANCA ESCALERA



ARQUITECTOS :

JOSE RUBIATO LUNA

COLABORA :

PROPIEDAD :

GERENCIA ASISTENCIAL DE  
ATENCIÓN PRIMARIA.  
Q-2801817D

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION :

MEJORA DE ACCESIBILIDAD A PL. BAJO CUBIERTA E INSTALACIONES  
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAJA DE ESCALERA Y PUERTA DE ACCESO  
C/ SEGOVIA N°4. 28005 MADRID

N° :

2MIL22\_025

FECHA :

DICIEMBRE '22

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

CLAVE :


07\_P12°E.R

N° PLANO:

07

PLANO : PLANTA 2°. ESTADO REFORMADO

ESCALA : 1/100



ARQUITECTOS :

JOSE RUBIATO LUNA

COLABORA :

PROPIEDAD :

GERENCIA ASISTENCIAL DE  
ATENCIÓN PRIMARIA.  
Q-2801817D

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION :

MEJORA DE ACCESIBILIDAD A PL. BAJO CUBIERTA E INSTALACIONES  
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAJA DE ESCALERA Y PUERTA DE ACCESO  
C/ SEGOVIA N°4. 28005 MADRID

N° :

2MIL22\_025

FECHA :

DICIEMBRE '22

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

N° PLANO:

08


CLAVE :

08\_PIBajoCubE.R

PLANO : PLANTA BAJO CUBIERTA. ESTADO REFORMA

ESCALA :

1/100



ARQUITECTOS :

JOSE RUBIATO LUNA

COLABORA :

ANA I. CABEZA JORGE

PROPIEDAD :

GERENCIA ASISTENCIAL DE  
ATENCIÓN PRIMARIA.  
Q-2801817D

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION :  
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A PL. BAJO CUBIERTA E INSTALACIONES  
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAJA DE ESCALERA Y PUERTA DE ACCESO  
C/ SEGOVIA N°4. 28005 MADRID

N ° :  
2MIL22\_025  
FECHA :  
DICIEMBRE '22

SUSTITUYE A:  
SUSTITUIDO POR:


N° PLANO:

09

CLAVE :  
09\_PICubE.R

PLANO : PLANTA CUBIERTA. ESTADO REFORMADO

ESCALA : 1/100



NOTA:  
La empresa instaladora del ascensor tendrá que facilitar a la D.F. y la Propiedad el plano definitivo de la estructura del ascensor acorde a las especificaciones técnicas de su cabina



ARQUITECTOS :

JOSE RUBIATO LUNA

COLABORA :

PROPIEDAD :

GERENCIA ASISTENCIAL DE  
ATENCIÓN PRIMARIA.  
Q-2801817D

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION :  
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A PL. BAJO CUBIERTA E INSTALACIONES  
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAJA DE ESCALERA Y PUERTA DE ACCESO  
C/ SEGOVIA N°4. 28005 MADRID

N° :  
2MIL22\_025  
FECHA :  
DICIEMBRE '22

SUSTITUYE A:  
SUSTITUIDO POR:


N° PLANO:

10

CLAVE :  
10\_SeccTrans

PLANO : SECCIÓN TRANSVERSAL. ESTADO REFORMADO

ESCALA : 1/100



ARQUITECTOS : \_\_\_\_\_

JOSE RUBIATO LUNA

COLABORA : \_\_\_\_\_

PROPIEDAD : \_\_\_\_\_

GERENCIA ASISTENCIAL DE  
ATENCIÓN PRIMARIA.  
Q-28018170

NOTA:  
La empresa instaladora del ascensor tendrá  
que facilitar a la D.F. y la Propiedad el plano  
definitivo de la estructura del ascensor acorde  
a las especificaciones técnicas de su cabina

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION :  
MEJORA DE ACCESIBILIDAD A PL. BAJO CUBIERTA E INSTALACIONES  
Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAJA DE ESCALERA Y PUERTA DE ACCESO  
C/ SEGOVIA N°4. 28005 MADRID

N° :  
2MIL22\_025  
FECHA :  
DICIEMBRE '22

SUSTITUYE A:  
SUSTITUIDO POR:

CLAVE :  
11\_SeccLong

N° PLANO:

11

PLANO : SECCIÓN LONGITUDINAL ESTADO REFORMADO

ESCALA : 1/100