

CRISTALIA 6ª PLANTA. ESTADO ACTUAL

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA 6ª: 1.469m²


TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EN PLANTA 6ª:

BAÑOS 63m²

COMUN 62m²

OFICINAS 1.137m²

SUPERFICIE UTIL TOTAL 1.262m²



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN:
CRISTALIA
ESCALA: Gráfica

FECHA:
02 /2023
ORIGINAL: A3


OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN:
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO:
1

PLANO:
Estado actual

- Cargadero metálico para pantallas
- Mobiliario recepción
- Extintor
- Vigüeta metálica para soporte de baterías
- Mobiliario cocina



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN:
CRISTALIA
ESCALA: **Gráfica**

FECHA:
02 / 2023
ORIGINAL: **A3**


OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN:
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO:
2

PLANO:
Desmontaje equipamientos auxiliares

- Panelado vidrio
- Tabique vidrio
- Puerta madera
- Puerta corredera doble automática vidrio
- Panelado madera
- Tabique madera
- Puerta vidrio



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN:
CRISTALIA
ESCALA: **Gráfica**

FECHA:
02 /2023
ORIGINAL: **A3**


OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN:
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO:
3

PLANO:
Desmontaje puertas, tabiques y revestimientos

□ Desmontaje suelo técnico
 — Levantado rodapié
 — Canalización superficial



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN: **CRISTALIA**
ESCALA: **Gráfica**

FECHA: **02 /2023**
ORIGINAL: **A3**


OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN: **Edificio 6 . Planta 6**

Nº DE PLANO: **4**

PLANO: **Desmontaje suelo técnico**

□ Falso techo metálico □ Falso techo escayola/Placa yeso laminado



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN: **CRISTALIA**
ESCALA: **Gráfica**

FECHA: **02 /2023**
ORIGINAL: **A3**

OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN: **Edificio 6 . Planta 6**

Nº DE PLANO: **5**


PLANO:
Demolición falso techo

FALSO TECHO

- Metálico
- Escayola/Placa yeso laminado

LUMINARIAS

- Luminaria modular empotrada 60x60 a recuperar
- Downlight a recuperar
- Luminaria de emergencia a recuperar
- Luminaria de superficie



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN: **CRISTALIA**
ESCALA: **Gráfica**

FECHA: **02 /2023**
ORIGINAL: **A3**

OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN: **Edificio 6 . Planta 6**

Nº DE PLANO: **6**

PLANO: **Desmontaje luminarias**

FALSO TECHO


- Metálico
- Escayola/Placa yeso laminado

LUMINARIAS

- Luminaria modular empotrada 60x60 recuperada
- Luminaria modular empotrada 60x60 nueva
- Downlight recuperado

ILUMINACIÓN EMERGENCIA

- Iluminación emergencia recuperada
- Iluminación emergencia nueva



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN: **CRISTALIA**
ESCALA: **Gráfica**

FECHA: **02 /2023**
ORIGINAL: **A3**


OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN: **Edificio 6 . Planta 6**

Nº DE PLANO: **7**

PLANO: **Instalación falso techo y luminarias**

— Levantado vinilo solar
 — Levantado estores
 — Pintura plástica blanca



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN: **CRISTALIA**
ESCALA: **Gráfica**

FECHA: **02 /2023**
ORIGINAL: **A3**


OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN: **Edificio 6 . Planta 6**

Nº DE PLANO: **8**

PLANO:
**Pintura
Desmontaje estores y vinilo solar**

— Limpieza final obra



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN: **CRISTALIA**
ESCALA: **Gráfica**

FECHA: **02 /2023**
ORIGINAL: **A3**

OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA


SITUACIÓN: **Edificio 6 . Planta 6**

Nº DE PLANO: **9**

PLANO: **Limpieza final de obra**

 Contenedor residuos inertes

 Contenedor residuos peligrosos



METRO DE MADRID S.A.

SERVICIO:
PATRIMONIO

UBICACIÓN:
CRISTALIA
ESCALA:
Gráfica

FECHA:
02 /2023
ORIGINAL:
A3

OBJETO:
DESIMPLANTACIÓN OFICINAS CRISTALIA

SITUACIÓN:
Edificio 6 . Planta 6

Nº DE PLANO:
10

PLANO:
Punto limpio