

**Comunidad de Madrid****ORDEN**

NÚMERO:

**CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

Área de Contratación Administrativa

Exp.: A/OBR-003229/2024

De conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

**ORDENO**

Acordar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación denominado OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE LESIONES EN EL EDIFICIO SEDE DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SITO EN CARRETERA DE CASTILLA, KM 0,5 MADRID, promovido por la Secretaría General Técnica, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 239.703,40 euros, justificándose su necesidad por los siguientes motivos:

Con el presente contrato, se pretende dar cumplimiento a lo indicado en el “acta desfavorable de inspección técnica de edificios”, levantada en fecha de 30 de noviembre de 2022, del edificio sede del Laboratorio de Control de Calidad de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, sito en la carretera de Castilla km 0,5, 28023 Madrid, para subsanar las lesiones descritas en la misma que son las siguientes:

- .- Lesión nº 1. Manchas de humedad en cara inferior de bandeja de terraza de fachada trasera.
- .- Lesión nº 2. Grietas en la fábrica de ladrillo en fachada trasera.
- .- Lesión nº3. Degradación de revestimiento de peto en terraza de fachada delantera.
- .- Lesión nº4. Filtraciones en interior del edificio.

**EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

P.D. (Orden 27/12/2023)

**LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA**

Firmado digitalmente por: BARCONS MARQUES MARIA TERESA  
Fecha: 2024.02.19 10:26