

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE INV PAPC 2024-1-12						
CAMAS DE PARTOS						
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	VALORACIÓN			
			CERTIFICADO CICLO VIDA ARTÍCULO (CONFORME/NO CONFORME)	CERTIFICADO DE PRODUCTO SANITARIO (CONFORME/NO CONFORME)	CERTIFICADO COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CONFORME/NO CONFORME)	CUMPLE/NO CUMPLE (REQUISITOS EXIGIDOS EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS)
1	CAMAS DE PARTOS	HILL-ROM IBERIA, S.L	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CUMPLE
		LINET IBERIA, S.L	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NO CUMPLE: 1- No apoyo plantar moldeado con reborde tipo huella. 2- No incorpora palo goteo integrado
		SPAIMED IMPORT, S.L	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NO CUMPLE: 1- No apoyo plantar moldeado con reborde tipo huella. 2- Los materiales accesorios no están integrados en la cama. La sección de pies de la cama no incorpora un sistema que sin ningún tipo de herramienta pueda retirarse de la zona perineal.

Getafe, 18 de junio de 2024

IEEE SERVICIO DE GINECOLOGÍA

