

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

SUMINISTRO DE CARRETILLAS ELEVADORAS Y BARREDORAS

EXPEDIENTE N.º: 167/2024

Área: Arquitectura

ÍNDICE

1. REVISIÓN DE OFERTAS.	3
1.1 PROPOSICIONES ECONÓMICAS	3
1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	7
2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.	14
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.	15
4. VALORES TÉCNICOS CUANTIFICABLES DE LAS OFERTAS.	16
5. PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.	16
6. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN:	16
7. ANEXO I	17

1. OFERTAS ECONÓMICAS

1.1. REVISIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

Ofertas económicas recibidas por los servicios técnicos para su revisión:

Lote 01:

Relación de proposiciones admitidas		
Nº	Proponente	Importe Total euros, excluido el IVA
1	INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.	160.000,00 €
2	MAINSA LIFT, S.L.U.	131.348,00 €
3	TRANSFAYA, S.L.	168.259,46 €

Lote 02:

Relación de proposiciones admitidas		
1	KARCHER, S.A.	37.329,20
2	MADRILEÑA DE UTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A.	39.746,54
3	G.V. CLEAN, S.L.U.	38.655,25
4	INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.	36.595,00
5	MAINSA LIFT, S.L.U.	38.022,00
6	INTERNACO GREEN SPACE, S.L.	23.160,10
7	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	35.996,00
8	TRANSFAYA, S.L.	38.547,22

A continuación, los Servicios Técnicos proceden a analizar las ofertas económicas de las proposiciones admitidas, siendo el importe máximo de licitación **170.000,00 €** euros para el Lote 01 y **40.000,00 €** para el Lote 02, IVA EXCLUIDO.

Lote 01:

— **Licitador Nº1: INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº2: MAINSA LIFT, S.L.U..**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº3: TRANSFAYA, S.L.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

Lote 02:

— **Licitador Nº1: KARCHER, S.A.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº2: MADRILEÑA DE UTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº3: G.V. CLEAN, S.L.U.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº4: INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº5: MAINSA LIFT, S.L.U.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº6: INTERNACO GREEN SPACE, S.L.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**

2) Cálculos de la proposición económica:

- No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº7: GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

1) Formato de la proposición económica:

- No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**

- No modifica el número de unidades: **CUMPLE**
- 2) Cálculos de la proposición económica:
 - No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

— **Licitador Nº8: TRANSFAYA, S.L.**

Comprobación de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II del PCAP):

- 1) Formato de la proposición económica:
 - No excede del importe máximo de licitación: **CUMPLE**
 - No modifica el número de unidades: **CUMPLE**
- 2) Cálculos de la proposición económica:
 - No existen errores de cálculo: **CUMPLE**

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A) Especificaciones Técnicas:

1. Ficha técnica de los productos ofertados
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas.

B) Subcontratación

Ningún licitador ha previsto subcontratar.

A continuación, los Servicios Técnicos proceden a analizar las ofertas técnicas, resultando lo siguiente:

Lote 01:

— **Licitador Nº1: INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: No presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información NO SE ESPECIFICA en la documentación presentada.

Relativo al punto 2, el licitador no presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto 3.1 del PPT *“Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.”*

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT *“No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas...”*, la oferta del licitador INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L. **NO será tenida en consideración.**

— **Licitador Nº2: MAINSA LIFT, S.L.U.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: No presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: MAINSA LIFT, S.L.U.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información NO SE ESPECIFICA en la documentación presentada. De igual forma, presenta la ficha técnica relativa a la CARRETILLA CONTRAPESADA en inglés, cuando era requisito obligatorio presentarla en castellano, motivo por el cual NO SE PUEDE COMPROBAR el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Relativo al punto 2, el licitador no presenta documento con Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto 3.1 del PPT *“Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.”*

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT *“No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas...”*, la oferta del licitador MAINSA LIFT, S.L.U. **NO será tenida en consideración.**

— **Licitador Nº3:** **TRANSFAYA, S.L.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: Presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: TRANSFAYA, S.L.

Con fecha 16.05.2025 se publica “NOTA INFORMATIVA SOLICITUD ACLARACIONES” en la que se solicita al licitador la aclaración de aspectos técnicos relacionados en la dicha nota. El licitador presenta aclaraciones en forma y plazo.

En relación con el punto 1, el licitador presenta documentación en la que se ha podido validar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

Relativo al punto 2, el licitador presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto del PPT 3.1 Mantenimiento. “Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.”. Revisada la documentación, los servicios de mantenimiento ofertados son conformes a lo requerido.

En este sentido, se ha podido determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos de conformidad con el apartado 6 del Anexo I del PCAP, y por tanto, **la oferta del licitador TRANSFAYA, S.L. será tenida en consideración.**

Lote 02:

— **Licitador Nº1:** **KARCHER, S.A.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: Presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: KARCHER, S.A.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que **NO CUMPLEN** todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información **NO SE ESPECIFICA** en la documentación presentada.

Relativo al punto 2, el licitador presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto del PPT 3.1 Mantenimiento. “Deberá incluirse en la oferta el tipo de

mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.”. Revisada la documentación, los servicios de mantenimiento ofertados son conformes a lo requerido.

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT “*No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas...*”, la oferta del licitador KARCHER, S.A., **NO será tenida en consideración.**

— **Licitador Nº2: MADRILEÑA DE UTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: Presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: MADRILEÑA DE UTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

Relativo al punto 2, el licitador presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto del PPT 3.1 Mantenimiento. “*Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.*”. Revisada la documentación, los servicios de mantenimiento ofertados son conformes a lo requerido.

Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT “*No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas...*”, la oferta del licitador MADRILEÑA DE UTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A., **NO será tenida en consideración.**

— **Licitador Nº3: G.V. CLEAN, S.L.U.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: Presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: G.V. CLEAN, S.L.U.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información NO SE ESPECIFICA en la documentación presentada.

Relativo al punto 2, el licitador presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto del PPT 3.1 Mantenimiento. *"Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares."* Revisada la documentación, los servicios de mantenimiento ofertados son conformes a lo requerido.

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT *"No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas..."*, la oferta del licitador G.V. CLEAN, S.L.U., **NO será tenida en consideración.**

— Licitador Nº4: INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: No presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información NO SE ESPECIFICA en la documentación presentada.

Relativo al punto 2, el licitador no presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto 3.1 del PPT *"Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares."*

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT *"No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas..."*, la oferta del licitador INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L., **NO será tenida en consideración.**

— **Licitador Nº5: MAINSA LIFT, S.L.U.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: No presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: MAINSA LIFT, S.L.U.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información NO SE ESPECIFICA en la documentación presentada.

Relativo al punto 2, el licitador no presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto 3.1 del PPT “Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.”

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT “No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas...”, la oferta del licitador MAINSA LIFT, S.L.U., **NO será tenida en consideración.**

— **Licitador Nº6: INTERNACO GREEN SPACE, S.L.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: Presenta documento con condiciones de servicio:

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: INTERNACO GREEN SPACE, S.L.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información NO SE ESPECIFICA en la documentación presentada.

Relativo al punto 2, el licitador presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto del PPT 3.1 Mantenimiento. “Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo

I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.”. Revisada la documentación, los servicios de mantenimiento ofertados son conformes a lo requerido.

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT “*No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas...*”, la oferta del licitador INTERNACO GREEN SPACE, S.L., **NO será tenida en consideración.**

— **Licitador Nº7: GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: No presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información NO SE ESPECIFICA en la documentación presentada.

Relativo al punto 2, el licitador no presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto 3.1 del PPT “*Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.*”

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT “*No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas...*”, la oferta del licitador GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U., **NO será tenida en consideración.**

— **Licitador Nº8: TRANSFAYA, S.L.**

Comprobación de la PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.):

1. Ficha técnica de los productos ofertados: Presenta ficha.
2. Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas: Presenta documento con condiciones de servicio.

CONCLUSIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITADOR: TRANSFAYA, S.L.

En relación con el punto 1, el licitador presenta ficha técnica y documentación en la que se constata que NO CUMPLEN todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y que existen especificaciones técnicas mínimas requeridas cuya información NO SE ESPECIFICA en la documentación presentada.

Relativo al punto 2, el licitador presenta documento de Características y condiciones de los servicios de mantenimiento de las máquinas de conformidad con el punto del PPT 3.1 Mantenimiento. *“Deberá incluirse en la oferta el tipo de mantenimiento ofertado con un desglose de sus coberturas de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.”*. Revisada la documentación, los servicios de mantenimiento ofertados son conformes a lo requerido.

Si bien podría haber valores técnicos no especificados u omitidos, así como características y condiciones de los servicios de mantenimiento susceptibles de solicitar aclaración, se han detectado incumplimientos en otros requisitos, por lo que carece de sentido solicitar aclaraciones a sabiendas de los incumplimientos ya existentes. En el Anexo I al presente informe se detalla la valoración. Así, y de conformidad con el punto 3.2 del PPT *“No se tendrá en cuenta ninguna oferta que no cumpla las características técnicas requeridas...”*, la oferta del licitador TRANSFAYA, S.L., **NO será tenida en consideración.**

Relación de ofertas que serán tenidas en consideración tras la revisión de las mismas:

Lote 01:

Relación de proposiciones admitidas		
Nº	Proponente	Importe Total euros, excluido el IVA
1	TRANSFAYA, S.L.	168.259,46 €

Lote 02:

No hay ofertas tenidas en consideración.

2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

De conformidad con lo establecido en el apartado 8.1 *“Ofertas anormalmente bajas”* del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al importe máximo de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.

4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Cálculo relativo a la presunción de ofertas temerarias o desproporcionadas:

Lote 01:

Aplica la Regla: “1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al importe máximo de licitación en más de 25 unidades porcentuales..”

- Importe máximo licitación: 170.000,00 euros.
- Umbral de anormalidad: 127.500,00 euros.

Por tanto, NO hay ofertas que se encuentren en presunción de anormalidad.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

De conformidad con lo establecido en el apartado 8 “**Adjudicación del Contrato**” del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares los criterios que han de servir de base para la adjudicación del Contrato son los siguientes:

Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 100 puntos

A) 1. Valoración económica.....70 puntos.

A) 2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas:

A) 2.1. Reducción del tiempo máximo de entrega de los productos objeto del contrato establecido en el apartado 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas **10 puntos**

A) 2.2. Ampliación del período de garantía: periodo adicional sobre el indicado en el apartado 10.6 del Anexo I **10 puntos**

A) 2.3 Puesta a disposición de maquinaria hasta la entrega de productos objeto del contrato **10 puntos**

4. VALORES TÉCNICOS CUANTIFICABLES DE LAS OFERTAS:

LICITADOR	Criterio de valoración / Valor ofertado por el licitador		
	2.1 Reducción tiempo máximo de entrega	2.2 Ampliación del periodo de garantía	2.3 Disposición maquinaria hasta entrega final
TRANSFAYA, S.L.	30	48	SI

5. PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Lote 01:

N.º	LICITADOR	Anexo I del PCAP				
		8.A)1	8.A)2.1	8.A)2.2	8.A)2.3	TOTAL
1	TRANSFAYA, S.L.	70,00	10,00	10,00	10,00	100,00

6. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

Lote 01:

POSICIÓN	LICITADOR	TOTAL
1º	TRANSFAYA, S.L.	100,00

Lo que se comunica a los efectos oportunos,

P.O.: José Antonio López de la Osada
Responsable de Obras

Firmado electronicamente por:
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ DE LA
OSADA
En la fecha y hora 08.10.2025

María del Rocío Sánchez Rubal
J. Área Arquitectura

ANEXO I

LOTE 01:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARRETILLA CONTRAPESADA		LICITADORES		
CARACTERISTICAS GENERALES		INTEGRACION DESARRLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRONICO SL	MAINSA LIFT SLU	TRANSFAYA S.L
Capacidad de carga nominal	≥ 2000 kg	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Distancia centro gravedad	≤ 500 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Peso carretilla	3350 kg ± 5%	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Tipo de alimentación	Eléctrica	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Manipulación operario	Sentado	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Distancia a la carga min/máx..	315/365 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Distancia entre ejes min/máx..	1460/1520 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
MEDIDAS				
Radio de giro min/máx.	1650/1675 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Radio de giro interno	0 mm	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Altura cabina min/máx.	2040/2055 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Ancho de pasillo de trabajo longitudinal min/máx.	3435/3470 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Ancho de pasillo de trabajo transversal min/máx.	3315/3350 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Altura barra remolque min/máx.	540/560 mm	NO CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Longitud hasta la dorsal horquillas min/máx..	1980/2020 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE

Longitud total máxima	≤ 3170 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Longitud total mínima	≥ 2987 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Anchura total	1115/1155 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Dimensiones de las horquillas	entre 35/100/1000 y 40/120/1150 mm	NO CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Ancho tablero porta horquillas min/ máx..	900/1000 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Altura máxima de mástil extendido	≤ 4700 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Altura máxima de mástil replegado	≤ 3000 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Elevación máxima	≤ 4000 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Inclinación del mástil min/máx.	5/7 grados	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Tipo de mástil	Doble	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
MOTOR				
Motor de elevación con potencia S3	11,6 kW	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Batería según DIN 43531/35/36	43 531A	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Voltaje batería/capacidad nominal	48v/750ah	NO CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Peso batería min/máx..	1010/1026 kg	NO CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Cargador	48v 7kW, 3x fases HF (4x hilos, sin neutro)	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Sección de cable de salida cargador	70mm2.	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Sección de cable de entrada cargador	4x4.00mm2	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
RUEDAS				
Ruedas	SE	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Versión	3 ruedas (triciclo)	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE

Dimensiones ruedas delanteras	200/50-10	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Dimensiones rueda trasera	140/55-9	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Ruedas número delanteras/traseras	2x/2	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Ancho de vía delantero min/máx.	910/930 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Ancho de vía trasero min/máx.	175/187 mm	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
RENDIMIENTO				
Velocidad de marcha con/sin carga	16/16 Km/h ± 5%	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Velocidad de elevación con/sin carga mín./máx.	0,35/0,65 m/s	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Velocidad descenso con/sin carga min/máx.	0,50/0,55 m/s	NO CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Tiempo de aceleración con carga min/máx.	4,7/5,9 s	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Freno de servicio	Hidráulico o electromecánico	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
OTRAS ESPECIFICACIONES				
Cabina contra inclemencias sin puertas	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Parabrisas delantero y trasero	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Espejo retrovisor interior panorámico	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Protector de carga	Alto entre 1200mm y 1250mm / ancho entre 900mm y 1000mm	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Aviso acústico marcha atrás	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Iluminación led dos focos parte delantera	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE

Iluminación led dos focos parte trasera	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Luz azul destellante delantera y trasera	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Intermitentes delanteros y traseros	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Sistema de carga agua destilada por gravedad	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Indicador de peso sobre horquillas	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Cambio de marcha en apoyabrazos	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Posicionamiento automático vertical del mástil	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Cinturón de seguridad	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Acceso con código pin	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Modulo check antes de inicio trabajo	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Porta papeles	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Apoya brazos asiento	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Logotipo Canal Isabel II en los laterales	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Techo con cristal de seguridad sin barras metálicas	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Selector altura	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Mando mini joystick	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Cámara visualización	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Indicación dirección rueda trasera	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Indicación carga batería	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Indicación sentido de marcha	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE

Mástil gran visibilidad	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Protector superior gran visibilidad	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Pedales formato automóvil	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Asiento conductor ajustable	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Volante ajustable	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Sistema detección conductor	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Parametrización ajustes de la maquina	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Freno de estacionamiento eléctrico	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Montaje y Puesta en marcha	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Formación inicial 4 horas	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Nivel sonoro del operario según EN 12 053	SI	CUMPLE	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Luz perimetral de seguridad roja	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Sistema de carga fácil	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Cumplir con la Directiva Europea CE para carretillas elevadoras.	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE
Documentación técnica en castellano	SI	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Declaración de conformidad	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE PUEDE COMPROBAR	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARRETILLA RETRÁCTIL		LICITADORES		
CARACTERISTICAS GENERALES		INTEGRACION DESARRLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRONICO SL	MAINSA LIFT SLU	TRANSFAYA S.L
Capacidad de carga nominal	≥ 1400 kg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Distancia centro gravedad	≤ 600 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de alimentación	Eléctrica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Manipulación operario	Sentado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Distancia de carga min/máx.	310/425 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Distancia entre ejes min/máx.	1310/1410 mm	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Radio de giro máx. /min	1570/1670 mm	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS BASICAS				
Altura cabina	2194 ± 5% mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anchura total	≤ 1270 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Longitud total máxima	≤ 2420 mm	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Ancho carro porta horquillas min/máx.	800/820 mm	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Ancho de pasillo de trabajo longitudinal máxima	≤ 2765 mm	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Ancho de pasillo de trabajo transversal máxima	≤ 2720 mm	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Longitud hasta la dorsal horquillas min/máx.	1190/1265 mm	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Medidas de las horquillas mínimas	≥ 40/80/1150	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Medidas de las horquillas máximas	≤ 40/100/1150	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Carro porta horquillas ISO 2328	Clase/tipo A, B	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE

Longitud sobre los brazos de soporte min/máx.	1740/1840 mm	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Altura máxima de mástil extendido	≤ 5440 mm	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Altura máxima de mástil replegado	≤ 3000 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Inclinación mástil min/máx.	-2/4 grados	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de mástil	triple	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Peso incluida batería min/máx.	3000/3400 kg	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
MOTOR				
Motor de tracción min/máx.	6/9 kW	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Motor de elevación potencia S3 min/máx.	11/15,5 kW	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Batería según DIN 43531/35/36	43 531A	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Voltaje batería/capacidad nominal	48v/620ah	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Peso de batería min/máx.	680/750 kg	NO SE ESPECIFICA	NO CUMPLE	CUMPLE
Consumo energético según ciclo VDI	3,4 kWh/h	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Cargador	48v 7kW, 3x fases HF (4x hilos, sin neutro)	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Sección de cable de salida cargador	70mm ² .	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Sección de cable de entrada cargador	4x4.00mm ²	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
RUEDAS				
Ruedas	Poliuretano	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Dimensiones ruedas delanteras min/máx..	340x110/345x140	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Dimensiones ruedas traseras min/máx..	285x100/300x106	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Ruedas número delanteras/traseras	1x/2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ancho de vía detrás	1135 mm \pm 5%	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
RENDIMIENTO				
Freno de servicio	Eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad máx. de ascenso en rampa con/sin carga	10/15 %	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Velocidad de desplazamiento con carga min/máx.	10/11 km/h	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Velocidad de desplazamiento sin carga min/máx.	11/15 km/h	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Velocidad de elevación con carga	0,38 m/s	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Velocidad de descenso con carga	0,55 m/s	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tiempo de aclaración con carga min/máx.	5/5,3 s	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
OTRAS ESPECIFICACIONES				
Espejo retrovisor interior panorámico	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Freno en ruedas delanteras	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Dirección 360º	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Posicionamiento automático vertical mástil	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Posicionamiento centro desplazador	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Cinturón seguridad	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Acceso código pin	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Portapapeles	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Luz perimetral de seguridad roja	SI	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Iluminación led dos focos parte delantera	SI	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Iluminación led dos focos parte trasera	SI	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Selector altura	SI	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Cámara visión	SI	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE

Limitador elevación h3 según fichas técnicas	≤ 4000 mm	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Protector de ruedas	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Mando mini joystick	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Ancho de pasillo de trabajo máximo requerido	≤ 2750 mm	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Protector de carga	Alto entre 1200mm y 1250mm / ancho entre 900mm y 1000mm	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Luz azul destellante delantera y trasera	SI	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Intermitentes delanteros y traseros	SI	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Sistema de carga agua destilada por gravedad	SI	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Indicador peso sobre horquillas	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Indicación dirección rueda trasera	SI	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Indicación carga batería	SI	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Indicación sentido de marcha	SI	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Mástil gran visibilidad	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Protector superior gran visibilidad	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Pedales formato automóvil	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Asiento conductor ajustable	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Volante ajustable	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Sistema detección conductor	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Parametrización ajustes de la maquina	SI	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE

Freno de estacionamiento eléctrico	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Modulo check antes de inicio trabajo	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Cambio de marcha en apoyabrazos	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Techo de cristal sin barras metálicas	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Logotipo Canal Isabel II en los laterales	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Montaje y Puesta en funcionamiento	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Formación inicial uso 4 horas	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Consumo energético según EN16796	SI	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE

LOTE 02:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BARREDORA MANUAL		LICITADORES							
CARACTERÍSTICAS GENERALES		KARCHER, S.A.	MADRILE ÑA DE UTILES Y MAQUINA RIA PARA LA LIMPIEZA, S.A.	G.V. CLEAN, S.L.U.	INTEGRACIÓN DESARROLLO Y MANTENIMIE NTO ELECTRÓNICO , S.L.	MAINSA LIFT, S.L.U.	INTERNACO GREEN SPACE, S.L.	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	TRANSFAYA, S.L.
Ancho de trabajo con un cepillo lateral	700/730 mm	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Tipo de accionamiento	Manual	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Volumen deposito	20/26 litros	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Peso barredora manual	22/26 kg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
EQUIPAMIENTO									
Filtro para polvo	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Tipo de filtro	Poliéster lavable	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
OTRAS CARACTERÍSTICAS									

Tipo de ruedas	Goma antihuellas	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Numero de ruedas	Tres	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Documentación técnica en castellano	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración de conformidad CE	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BARREDORA/ASPIRADORA HOMBRE A BORDO		LICITADORES							
CARACTERÍSTICAS GENERALES		KARCHER, S.A.	MADRILEÑA DE ÚTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A.	G.V. CLEAN, S.L.U.	INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.	MAINSA LIFT, S.L.U.	INTERNACO GREEN SPACE, S.L.	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	TRANSFAYA, S.L.
Ancho de trabajo con dos cepillos laterales	1055/1190 mm	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Ancho de trabajo con un cepillo lateral	900/933 mm	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Tipo de accionamiento	Eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Volumen deposito	60/63 litros	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Peso barredora hombre a bordo	280/330 kg	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Tipo de alimentación	Eléctrica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de manejo	Hombre a bordo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Clase de protección contra caída de gotas de agua	IPX 3	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
EQUIPAMIENTO										
Filtro para polvo	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de filtro	Poliéster	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Tipo de baterías	2x12v	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA
Tipo de cargador	220v	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Freno de servicio, freno de estacionamiento	Electrónico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE

MOTOR												
Avance hacia delante y hacia detrás	SI	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Tensión	24v	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Corriente nominal	40 A	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Potencia nominal mecánica	Entre 550 W y 650 W	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Categoría de protección	IP 54	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Número de revoluciones con progresión continua	≤ 1/min	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
OTRAS CARACTERÍSTICAS												
Tipo de ruedas	Goma antihuellas	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Numero de ruedas	Tres	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
Documentación técnica en castellano	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración de conformidad CE	SI	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FREGADORA/ASPIRADORA			LICITADORES							
CARACTERISTICAS GENERALES		KARCHER, S.A.	MADRILEÑA DE UTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A.	G.V. CLEAN, S.L.U.	INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.	MAINSA LIFT, S.L.U.	INTERNACO GREEN SPACE, S.L.	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	TRANSFAYA, S.L.	
Ancho de fregado	400/600 mm	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Ancho de secado	500/700 litros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Tipo de accionamiento	Eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Tracción	Semiautomático	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Capacidad depósito	20/30 litros	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
EQUIPAMIENTO										
Tipo de cargador	220v	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
OTRAS CARACTERISTICAS										
Nivel de presión sonora conforme ISO 11201	SI	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	
Nivel de vibración a la mano conforme ISO 5349	SI	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	

Documentación técnica en castellano	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración de conformidad CE	SI	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FREGADORA/ASPIRADORA		LICITADORES							
CARACTERÍSTICAS GENERALES		KARCHER, S.A.	MADRILEÑA DE ÚTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A.	G.V. CLEAN, S.L.U.	INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO O ELECTRÓNICO, S.L.	MAINSA LIFT, S.L.U.	INTERNACO GREEN SPACE, S.L.	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	TRANSFAYA, S.L.
Ancho de fregado	750/830 mm	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO CUMPLE
Ancho de trabajo total	900/1050 mm	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Tipo de accionamiento	Eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Volumen depósito	100/110 litros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de alimentación	Eléctrica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de manejo	Hombre a bordo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EQUIPAMIENTO												
Tipo de cargador	220v	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MOTOR												
Motor en serie para avance y retroceso	SI	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE
Tensión	24v	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OTRAS CARACTERÍSTICAS												
Documentación técnica en castellano	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración de conformidad	SI	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	NO SE ESPECIFICA	CUMPLE

Apartado 2.- Cumplimiento apartado 3.1. del PPT Mantenimiento

Lote 1.

LICITADORES		
Licitadores	Presenta documentación	Es conforme
1.- INTEGRACION DESARRLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRONICO SL	NO	
2.- MAINSA LIFT SLU	NO	
3.- TRANSFAYA S.L	SI	SI

Lote 2.

LICITADORES		
Licitadores	Presenta documentación	Es conforme
1.-KARCHER, S.A.	SI	SI
2.- MADRILEÑA DE UTILES Y MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA, S.A. (*)	SI	SI
3.- G.V. CLEAN, S.L.U.	SI	SI
4.- INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, S.L.	NO	
5.- MAINSA LIFT, S.L.U.	NO	
6.- INTERNACO GREEN SPACE, S.L.	SI	SI
7.- GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.	NO	
8.- TRANSFAYA, S.L.	SI	SI