


ACT. 3 REHABILITACIÓN PARAMENTO VESTUARIO COCINA

- ACTUACIONES PREVIAS**
- SE LEVANTARÁN ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN, SANITARIOS, CARPINTERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS AFECTADOS.
 - SE DEMOLERÁ EL ALICATADO DEL PARAMENTO EXTERIOR DEL VESTUARIO SEÑALADO EN EL PLANO.
 - SE PICARÁ LA SUPERFICIE DEL PARAMENTO AFECTADO POR HUMEDADES DEL EXTERIOR.
- ACTUACIONES PREVISTAS**
- SE SANEARÁ EL PARAMENTO.
 - SE DEJARÁ UNA CÁMARA DE 40 mm Y SE COLOCARÁ ESTRUCTURA DE 40 mm RESISTENTE DE ACERO PROTEGIDA CONTRA LA OXIDACIÓN Y DOS PLACAS DE CARTÓN-YESO 15.15 CON PLACA WA SOBRE LA QUE SE ALICATARÁ CON AZULEJO 20X20 EN COLOR A IGUALAR EL EXISTENTE.
 - SE REINSTALARÁN ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN, SANITARIOS, CARPINTERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS AFECTADOS.



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
Sustitución de Muro Perimetral de Contención de tierras y Cerramiento en el CEIP Lepanto de Madrid

SITUACION
Calle Valderrey, 9, 28035 Madrid

PLANO
ARQUITECTURA
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIOS DE COCINA

ESTADO ACTUAL Y REFORMADO

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Ciencia y
Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA
Marta Sánchez Valencia

11A01
ESCALA
DINA1 1/50
FECHA
sep1 2024
REVISADO