Sistema de Bocas de Incendios Equipadas (BIE)

INSTALACIÓN:	FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES
DIRECCIÓN:	Tecnogetafe, Calle Eric Kandel, 2, 28906 Getafe, Madrid

REV. 17-06-25

SITUACIÓN			TIPO DE BIE				COMPONENTES								PRUEBAS HIDRÁULICAS		FABRICANTE	SEÑALIZACIÓN		
			ARMARIO		MANGUERA		DEVANADERA		MANÓMETRO		VÁLVULA	RACOR	LANZA	CRISTAL	FECHA ULTM RETIMBRADO	FECHA FAB.	MARCA	SI	NO	Observaciones
Nº	PLANTA	UBICACIÓN	BIEN	MAL	DIM	LONG	BIEN	MAL	ESTADO	PRESIÓN (bar)										
1	5ª	Planta 5 - Pasillo	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
2	4ª	Planta 4 - Hall Aseos	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
3	4ª	Planta 4 - Hall cocina	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
4	3ª	Planta 3 - Hall Ascensor Panorámico	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
5	3ª	Planta 3 - Hall Aseos	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
6	2ª	Planta 2 - Hall Aseos	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
7	2ª	Planta 2 - Hall Ascensor Panorámico	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
8	1ª	Planta 1ª Hall Ascensores	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
9	1ª	Planta 1ª Hall Aseos	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
10	PB	Planta Baja - Hall Aseos	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
11	PB	Planta Baja - Laboratorio Metalografia	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
12	PB	Planta Baja - Pasillo Acceso a Oficinas	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
13	PB	Planta Baja - Pasillo Oficinas	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
14	SS	SS - Hall Ascensor Principal	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
15	SS	SS - Cafetería	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
16	SS	SS - Entrada Seminarios	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
17	SS	SS - Seminarios	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
18	SS	SS - Entrada Auditorio	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GRUPO INCEND.	X		
19	SS	SS - Auditorio	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
20	SS	SS - Atrio Auditorio	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
21	SS	SS - Lateral Nave Muelle	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
22	SS	SS - Nave LAB Filler y Electronica	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
23	SS	SS - Nave Junto Despacho Técnicos	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
24	SS	SS - Hall Acceso a Laboratorios	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
25	SS	SS - Hall Acceso a Microscopia Electrónica	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
26	S-1	S-1 - Almacen Técnicos	X		45	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
27	S-1	S-1 - Almacen Grupos Investigación	X		45	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
28	S-1	S-1 - Almacen Grupos Investigación	X		45	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
29	S-1	S-1 - Pasillo de Acceso a Plantas Principal	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
30	S-1	S-1 - Parking Plaza 69	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
31	S-1	S-1 - Parking de Acceso a Plantas Panorámico	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
32	S-1	S-1 - Parking Acceso a Hall Enfriadoras	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
33	S-1	S-1 - Parking de Acceso a Plantas Montacargas	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
34	S-1	S-1 - Pasillo Instalaciónes 5	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
35	S-1	S-1 - Pasillo Instalaciónes Gases Manuf.	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
36	S-1	S-1 - Pasillo Instalaciónes Calderas	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
37	S-2	S-2 - Almacén Servicios Generales	X		45	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
38	S-2	S-2 - Almacén Servicios Generales	X		45	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
39	S-2	S-2 - Almacén Servicios Generales	X		45	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
40	S-2	S-2 - Almacén Servicios Generales	X		45	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
41	S-2	S-2 - Acceso desde Parking	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
42	S-2	S-2 - Parking Plaza 92	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
43	S-2	S-2 - Parking Plaza 98	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
44	S-2	S-2 -Parking Plaza 105	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
45	S-2	S-2 - Parking Acceso a Plantas Montacargas	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
46	S-2	S-2 - Parking Salida Emergencia	X		25	20	X		BUENO		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		

47	S-2	S-2 - Parking Salida Emergencia	X		25	20	X		BUEN0		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		
48	S-2	S-2 - Parking Plaza 22	X		25	20	X		BUEN0		BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	abr-23	2011	GISA	X		